

报价明细表

工程名称: 54-55栋顶楼瓦片脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：54-55栋顶楼屋面防水层老化修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：54-55栋女儿墙涂料修复

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工		1.000		55890.69
1	02B001	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业；	m2	190.000	45.26	8599.85
2	02B002	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放；	m3	4.250	152.87	649.69
3	02B003	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	4.250	229.49	975.33
4	02B004	墙面新做装饰层 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业	m2	190.000	96.01	18242.04
5	02B005	打胶 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m	221.550	21.21	4700.15
6	02B006	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm；	m2	105.000	29.66	3114.82
9	02B009	墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍	m2	105.000	186.75	19608.81
		合计				55890.69

