

电梯维修方案及报价单

无锡太湖世家物业服务有限公司：

新联家园 6 单元左电梯维保技术人员检查中发现门机变频器老化导致电梯重复开关门、补偿链包覆材料破损导致异响的情况。

维修方案：

- 1.更换门机变频器；
- 2.更换补偿链。

报价明细：

序号	名称	型号	单位	数量	单价	小计
1	门机变频器更换	海浦蒙特 MONT20	台	1	2500	2500
2	补偿链更换	13mm	米	96	32	3072
3	合计：5572 元（伍仟伍佰柒拾贰圆整）					
4	以上价格包含 1%发票税率					

以上价格为预算价格，最终价格以审核为准

无锡申力电梯工程有限公司

2026年5月14日

