



## 报价明细表

工程名称: 68-2502南面阳台窗户外墙瓷砖渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

### 报价明细表

工程名称：68栋北、西、南面腰线及外墙涂料脱落

标段：

第1页 共2页

[illegible]



## 报价明细表

工程名称：68栋顶楼屋面防水层老化修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

标段:

第1页 共1页

工程名称: 68栋屋顶炮台、女儿墙涂料修复

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾 →附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工		1.000		15118.57
1	02B001	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除, 厚度1cm; 2、高空吊绳作业;	m2	71.500	45.26	3236.26
2	02B002	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放;	m3	1.020	152.87	155.93
3	02B003	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m3	1.020	229.50	234.08
4	02B004	墙面新做装饰层 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业	m2	71.500	96.01	6864.76
6	02B006	老墙面拆除 1、外墙装饰层铲除, 厚度2cm;	m2	15.000	29.66	444.97
9	02B009	墙面新做装饰层 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍	m2	15.000	186.75	2801.26
10	02B010	打胶 1、新老墙面交界处防水打胶	m	65.110	21.22	1381.31
		合计				15118.57

