

报价汇总表

工程名称: 长江国际泓园15-16栋房屋渗漏水维修

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15-0301东面阳台外墙、南面阳台大腰线渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15-16栋电梯炮台涂料脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15-16栋楼顶水层老化修复

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15、16栋-女儿墙 (位置: 女儿墙涂料脱落)

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15-16栋屋顶炮台瓷砖脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：15栋北面涂料脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15栋顶楼电梯井房积水, 顺管道井漏水18至1楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15栋南面、北面、东面瓷砖脱落

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 15栋人行楼梯间外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 16-0302南面阳台外墙大腰线渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 16-1802客厅、南面阳台屋顶渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 16栋北面、南面、西面外墙瓷砖脱落

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 16栋南面涂料修复

标段:

第1页 共1页

[illegible]