电梯配件价格确认单

NO：EEOWB2601S0027

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。尚锦城B区109右梯经维保工程师检测，变频器驱动板损坏，底座模块损坏，导致电梯无法正常运行，故障频发。为保障业主的正常出行，建议更换新的变频器驱动板，维修变频器底座。针对尚锦城109右梯变频器维修项目。我司报价如下：

一、电梯配件明细：　　单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	109右梯变频器驱动板	V3F25-A2	1	块	￥6,830	￥6,830	13%	通力
2	109右梯变频器底座维修	V3F25			￥4,000	￥4,000	6%	维修
						10,830.00		
合计金额人民币大写：						壹万零捌佰叁拾元整		

注1：以上价格货物、配件税率为13%，服务费税率为6%。

一、 **付款方式：最终价格以审计价为准，住建系统拨付物业到帐后两个月内支付95%，（5%为质保金）**

二、**质保期：**非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。

伊萨电梯有限公司

2026年1月29日

用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 壹万零捌佰叁拾元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：

地址：无锡市滨湖区冬青路6号　　电话：0510-85590830 85590520
传真：0510-85593090　　邮政编码：214161

扫描全能王 创建