无锡市德恒物业管理有限公司：

禾嘉苑小区 7#电梯轿内风扇损坏，曳引机油封漏油严重，减速机齿轮油寿命已到，PLC、门控器损坏，同步带、磁箍磨损，需更换，修缮（维修）所用材料清单如下：

服务名称	数量	单价（元）	总价（元）
更换轿内风扇	1 套	330	330
更换曳引机油封	1 台	3180	3180
更换减速机齿轮油	1 台	1700	1700
更换门控器	1 只	1850	1850
更换同步带	1 根	380	380
更换磁箍	1 个	300	免费
更换 PLC 可编程接口控制器（128 点）	1 只	6500	6500
税收		9%	1254.6
合计：			15194.6

备注：更换配件自更换之日起质保 1 年。

无锡新纺欧迪诺电梯有限公司

2026 年 9 月 2 日