报价单

致：无锡市德恒物业管理有限公司：

二泉紫园 1#电梯近期一直出现故障，有时会困人。经检查发现该电梯驱动板和变频器故障，需维修更换！

具体报价如下：

名　　称	型号	单 价	数 量	小　　计
东芝电梯驱动板更换	PB-IPM200 AUCE6-93B3	4500.00 元	1 台	4500.00 元
东芝电梯变频器维修		3000.00 元	1 台	3000.00 元
税金 9%		675.00 元	1 台	675.00 元
捌仟壹佰柒拾伍圆（8175.00 元）				

无锡广奥电梯有限公司