

尚锦城B区137、138单元防水修缮报价汇总表						
工程名称:2025年尚锦城B区防水修缮工程						
序号	小区名称	单元号	门牌号	渗漏位置	维修金额	备注
1	尚锦城B区	137、138	137-1101	主卧东南面屋顶有渗漏	5,087.23	外墙
2	尚锦城B区		137-1701	北面房间空调机位	2,034.89	外墙
3	尚锦城B区		137-1903	南阳台窗户边上渗水	5,111.06	外墙阳台
4	尚锦城B区		137-2101	1. 北面房间东墙体2. 主卧东面顶	5,087.23	外墙
5	尚锦城B区		137-2101	1. 阳台顶2. 主卧窗户顶3. 北阳台	15,759.11	外墙飘窗阳台
6	尚锦城B区		137-2102	1. 入户门口上方 2. 厨房顶渗水 3. 主卧顶渗水、西面墙渗水、 4. 客厅顶渗水、东面墙渗水	11,870.20	外墙
7	尚锦城B区		137-2102	1、飘窗顶渗水	3,407.37	外墙飘窗
8	尚锦城B区		137-2003	北面阳台墙壁	4,259.22	外墙窗户
9	尚锦城B区		137-701	南卧室窗台墙壁	3,194.41	外墙窗户
10	尚锦城B区		138-1501	北阳台墙壁渗水	5,111.06	外墙阳台
11	尚锦城B区		138-1703	南空调外机顶	2,034.89	外墙
12	尚锦城B区		138-1801	南卧室外墙窗户	3,194.41	外墙飘窗
13	尚锦城B区		138-1803	主卧窗户顶有裂缝渗水	3,194.41	外墙飘窗
14	尚锦城B区		138-603	北面房间空调机位	2,034.89	外墙
15	尚锦城B区		138-803	1. 北面房间空调机位 2. 主卧墙体	6,782.97	外墙
16	尚锦城B区		138-803	阳台外沿	3,194.41	外墙阳台
17	尚锦城B区		138-2101	南客厅空调外机处渗水	2,034.89	外墙
18	尚锦城B区			单元总价		83,392.68
报价单位：无锡嘉瑞源建筑装饰工程有限公司						

