


|    |                               |                |      |      |         |  |
|----|-------------------------------|----------------|------|------|---------|--|
| 十八 | 43-108-1603南阳台外墙、窗户漏水，主卧室外墙渗水 |                |      |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                        | m              | 40   | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                       | 项              | 1    | 200  | 200.00  |  |
| 3  | 切割、凿除表面，清理至结构基层，基层清洗冲刷干净      | m <sup>2</sup> | 12.2 | 54   | 658.80  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                  | m <sup>2</sup> | 12.2 | 20.5 | 250.10  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                | m <sup>2</sup> | 12.2 | 42.4 | 517.28  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后，进行外墙保温涂料的恢复         | m <sup>2</sup> | 12.2 | 12.6 | 153.72  |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                       | m <sup>2</sup> | 12.2 | 38   | 463.60  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                  | m <sup>2</sup> | 12.2 | 40   | 488.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                       | m <sup>2</sup> | 12.2 | 38   | 463.60  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固，抗裂砂浆粉刷            | m <sup>2</sup> | 12.2 | 55   | 671.00  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                      | m <sup>2</sup> | 12.2 | 25.8 | 314.76  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料（外墙专用封闭底漆1遍，面漆2遍）       | m <sup>2</sup> | 12.2 | 55   | 671.00  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆（含移位）                   | m <sup>2</sup> | 12.2 | 65   | 793.00  |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                  | m <sup>2</sup> | 12.2 | 45   | 549.00  |  |
| 15 | 小计                            |                |      |      | 6373.86 |  |
| 16 | 税金                            |                |      | 6%   | 382.43  |  |
| 17 | 含税合计                          |                |      |      | 6756.29 |  |

汇总

48851.72



太湖国际二街区星辉公共区域108单元防水维修工程报价明细

| 序号 | 分项工程                        | 单位             | 工程量  | 单价   | 总价      | 备注 |
|----|-----------------------------|----------------|------|------|---------|----|
| 九  | 43-108-101主卧、客厅阳台外墙大理石漏水    |                |      |      |         |    |
| 1  | 现场临时围挡                      | m              | 40   | 4.5  | 180.00  |    |
| 2  | 安全警戒及指导                     | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 3  | 切割, 凿除表面原老化结构胶              | m <sup>2</sup> | 10.6 | 64   | 678.40  |    |
| 4  | 修补大理石                       | m <sup>2</sup> | 10.6 | 185  | 1961.00 |    |
| 5  | 密封胶填充缝隙                     | m <sup>2</sup> | 10.6 | 15   | 159.00  |    |
| 6  | 涂刷有机硅渗透结晶                   | m <sup>2</sup> | 10.6 | 82.4 | 873.44  |    |
| 7  | 重新打结构胶                      | m <sup>2</sup> | 10.6 | 72.6 | 769.56  |    |
| 8  | 脚手架租赁(含安拆)                  | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 9  | 垃圾搬运至指定地点及清运                | m <sup>2</sup> | 10.6 | 45   | 477.00  |    |
| 10 | 小计                          |                |      |      | 5498.40 |    |
| 11 | 税金                          |                |      | 6%   | 329.90  |    |
| 12 | 含税合计                        |                |      |      | 5828.30 |    |
| 十  | 43-108-301主卧外墙窗户漏水          |                |      |      |         |    |
| 1  | 现场临时围挡                      | m              | 40   | 4.5  | 180.00  |    |
| 2  | 安全警戒及指导                     | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 3  | 切割, 凿除表面原老化结构胶              | m <sup>2</sup> | 5.3  | 64   | 339.20  |    |
| 4  | 修补大理石                       | m <sup>2</sup> | 5.3  | 185  | 980.50  |    |
| 5  | 密封胶填充缝隙                     | m <sup>2</sup> | 5.3  | 15   | 79.50   |    |
| 6  | 涂刷有机硅渗透结晶                   | m <sup>2</sup> | 5.3  | 82.4 | 436.72  |    |
| 7  | 重新打结构胶                      | m <sup>2</sup> | 5.3  | 72.6 | 384.78  |    |
| 8  | 脚手架租赁(含安拆)                  | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 9  | 垃圾搬运至指定地点及清运                | m <sup>2</sup> | 5.3  | 45   | 238.50  |    |
| 10 | 小计                          |                |      |      | 3039.20 |    |
| 11 | 税金                          |                |      | 6%   | 182.35  |    |
| 12 | 含税合计                        |                |      |      | 3221.55 |    |
| 十一 | 43-108-401主卧外墙窗户漏水          |                |      |      |         |    |
| 1  | 现场临时围挡                      | m              | 40   | 4.5  | 180.00  |    |
| 2  | 安全警戒及指导                     | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 3  | 切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净 | m <sup>2</sup> | 5.6  | 54   | 302.40  |    |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                | m <sup>2</sup> | 5.6  | 20.5 | 114.80  |    |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍              | m <sup>2</sup> | 5.6  | 42.4 | 237.44  |    |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复      | m <sup>2</sup> | 5.6  | 12.6 | 70.56   |    |
| 7  | 25厚防水砂浆                     | m <sup>2</sup> | 5.6  | 38   | 212.80  |    |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                | m <sup>2</sup> | 5.6  | 40   | 224.00  |    |
| 9  | 40厚细砂找平                     | m <sup>2</sup> | 5.6  | 38   | 212.80  |    |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷         | m <sup>2</sup> | 5.6  | 55   | 308.00  |    |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                    | m <sup>2</sup> | 5.6  | 25.8 | 144.48  |    |
| 12 | 喷刷外墙涂料(外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)    | m <sup>2</sup> | 5.6  | 55   | 308.00  |    |
| 13 | 吊篮租赁安拆(含移位)                 | m <sup>2</sup> | 5.6  | 65   | 364.00  |    |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                | m <sup>2</sup> | 5.6  | 45   | 252.00  |    |
| 15 | 小计                          |                |      |      | 3131.28 |    |
| 16 | 税金                          |                |      | 6%   | 187.88  |    |
| 17 | 含税合计                        |                |      |      | 3319.16 |    |
| 十二 | 43-108-801主卧外墙漏水            |                |      |      |         |    |
| 1  | 现场临时围挡                      | m              | 40   | 4.5  | 180.00  |    |
| 2  | 安全警戒及指导                     | 项              | 1    | 200  | 200.00  |    |
| 3  | 切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净 | m <sup>2</sup> | 6.5  | 54   | 351.00  |    |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                | m <sup>2</sup> | 6.5  | 20.5 | 133.25  |    |

|    |                                |    |     |      |         |  |
|----|--------------------------------|----|-----|------|---------|--|
| 3  | 切割,凿除表面,清理至结构基层,基层清洗冲刷干净       | m² | 5.3 | 54   | 286.20  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                   | m² | 5.3 | 20.5 | 108.65  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                 | m² | 5.3 | 42.4 | 224.72  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后,进行外墙保温涂料的恢复          | m² | 5.3 | 12.6 | 66.78   |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                        | m² | 5.3 | 38   | 201.40  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                   | m² | 5.3 | 40   | 212.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                        | m² | 5.3 | 38   | 201.40  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固,抗裂砂浆粉刷             | m² | 5.3 | 55   | 291.50  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                       | m² | 5.3 | 25.8 | 136.74  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料(外墙专用封闭底漆1遍,面漆2遍)        | m² | 5.3 | 55   | 291.50  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆(含移位)                    | m² | 5.3 | 65   | 344.50  |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                   | m² | 5.3 | 45   | 238.50  |  |
| 15 | 小计                             |    |     |      | 2983.89 |  |
| 16 | 税金                             |    |     | 6%   | 179.03  |  |
| 17 | 含税合计                           |    |     |      | 3162.92 |  |
| 十六 | 43-108-1601主卧南外墙、南阳台外墙、南次卧外墙漏水 |    |     |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                         | m  | 40  | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                        | 项  | 1   | 200  | 200.00  |  |
| 3  | 切割,凿除表面,清理至结构基层,基层清洗冲刷干净       | m² | 16  | 54   | 864.00  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                   | m² | 16  | 20.5 | 328.00  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                 | m² | 16  | 42.4 | 678.40  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后,进行外墙保温涂料的恢复          | m² | 16  | 12.6 | 201.60  |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                        | m² | 16  | 38   | 608.00  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                   | m² | 16  | 40   | 640.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                        | m² | 16  | 38   | 608.00  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固,抗裂砂浆粉刷             | m² | 16  | 55   | 880.00  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                       | m² | 16  | 25.8 | 412.80  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料(外墙专用封闭底漆1遍,面漆2遍)        | m² | 16  | 55   | 880.00  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆(含移位)                    | m² | 16  | 65   | 1040.00 |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                   | m² | 16  | 45   | 720.00  |  |
| 25 | 小计                             |    |     |      | 8240.80 |  |
| 26 | 税金                             |    |     | 6%   | 494.45  |  |
| 27 | 含税合计                           |    |     |      | 8735.25 |  |
| 十七 | 43-108-1602主卧外墙、窗户漏水           |    |     |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                         | m  | 40  | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                        | 项  | 1   | 200  | 200.00  |  |
| 3  | 切割,凿除表面,清理至结构基层,基层清洗冲刷干净       | m² | 6.4 | 54   | 345.60  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                   | m² | 6.4 | 20.5 | 131.20  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                 | m² | 6.4 | 42.4 | 271.36  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后,进行外墙保温涂料的恢复          | m² | 6.4 | 12.6 | 80.64   |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                        | m² | 6.4 | 38   | 243.20  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                   | m² | 6.4 | 40   | 256.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                        | m² | 6.4 | 38   | 243.20  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固,抗裂砂浆粉刷             | m² | 6.4 | 55   | 352.00  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                       | m² | 6.4 | 25.8 | 165.12  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料(外墙专用封闭底漆1遍,面漆2遍)        | m² | 6.4 | 55   | 352.00  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆(含移位)                    | m² | 6.4 | 65   | 416.00  |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                   | m² | 6.4 | 45   | 288.00  |  |
| 15 | 小计                             |    |     |      | 3524.32 |  |
| 16 | 税金                             |    |     | 6%   | 211.46  |  |
| 17 | 含税合计                           |    |     |      | 3735.78 |  |

|    |                                     |    |      |      |         |  |
|----|-------------------------------------|----|------|------|---------|--|
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                      | m² | 6.5  | 42.4 | 275.60  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复              | m² | 6.5  | 12.6 | 81.90   |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                             | m² | 6.5  | 38   | 247.00  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                        | m² | 6.5  | 40   | 260.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                             | m² | 6.5  | 38   | 247.00  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷                 | m² | 6.5  | 55   | 357.50  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                            | m² | 6.5  | 25.8 | 167.70  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)           | m² | 6.5  | 55   | 357.50  |  |
| 13 | 垃圾搬运至指定地点及清运                        | m³ | 6.5  | 45   | 292.50  |  |
| 14 | 小计                                  |    |      |      | 3150.95 |  |
| 15 | 税金                                  |    |      | 6%   | 189.06  |  |
| 16 | 含税合计                                |    |      |      | 3340.01 |  |
| 十三 | 43-108-1002主卧外墙、窗户漏水                |    |      |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                              | m  | 40   | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                             | 项  | 1    | 200  | 200.00  |  |
| 3  | 切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净         | m² | 6.6  | 54   | 356.40  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                        | m² | 6.6  | 20.5 | 135.30  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                      | m² | 6.6  | 42.4 | 279.84  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复              | m² | 6.6  | 12.6 | 83.16   |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                             | m² | 6.6  | 38   | 250.80  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                        | m² | 6.6  | 40   | 264.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                             | m² | 6.6  | 38   | 250.80  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷                 | m² | 6.6  | 55   | 363.00  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                            | m² | 6.6  | 25.8 | 170.28  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)           | m² | 6.6  | 55   | 363.00  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆 (含移位)                        | m² | 6.6  | 65   | 429.00  |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                        | m³ | 6.6  | 45   | 297.00  |  |
| 15 | 小计                                  |    |      |      | 3622.58 |  |
| 16 | 税金                                  |    |      | 6%   | 217.35  |  |
| 17 | 含税合计                                |    |      |      | 3839.93 |  |
| 十四 | 43-108-1501主卧外墙、窗户漏水, 南阳台外墙渗水, 飘窗渗水 |    |      |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                              | m  | 40   | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                             | 项  | 1    | 200  | 200.00  |  |
| 3  | 切割, 凿除表面, 清理至结构基层, 基层清洗冲刷干净         | m² | 12.5 | 54   | 675.00  |  |
| 4  | 窗侧四周进行重新塞缝密实                        | m² | 12.5 | 20.5 | 256.25  |  |
| 5  | 大面积涂刷丙烯酸外墙防水2遍                      | m² | 12.5 | 42.4 | 530.00  |  |
| 6  | 淋水5小时不渗漏后, 进行外墙保温涂料的恢复              | m² | 12.5 | 12.6 | 157.50  |  |
| 7  | 25厚防水砂浆                             | m² | 12.5 | 38   | 475.00  |  |
| 8  | 100厚挤塑板保温板铺贴                        | m² | 12.5 | 40   | 500.00  |  |
| 9  | 40厚细砂找平                             | m² | 12.5 | 38   | 475.00  |  |
| 10 | 采用耐碱玻纤网格布加固, 抗裂砂浆粉刷                 | m² | 12.5 | 55   | 687.50  |  |
| 11 | 外墙腻子批涂2遍                            | m² | 12.5 | 25.8 | 322.50  |  |
| 12 | 喷刷外墙涂料 (外墙专用封闭底漆1遍, 面漆2遍)           | m² | 12.5 | 55   | 687.50  |  |
| 13 | 吊篮租赁安拆 (含移位)                        | m² | 12.5 | 65   | 812.50  |  |
| 14 | 垃圾搬运至指定地点及清运                        | m³ | 12.5 | 45   | 562.50  |  |
| 15 | 小计                                  |    |      |      | 6521.25 |  |
| 16 | 税金                                  |    |      | 6%   | 391.28  |  |
| 17 | 含税合计                                |    |      |      | 6912.53 |  |
| 十五 | 43-108-1502阳台外墙腰线开裂                 |    |      |      |         |  |
| 1  | 现场临时围挡                              | m  | 40   | 4.5  | 180.00  |  |
| 2  | 安全警戒及指导                             | 项  | 1    | 200  | 200.00  |  |