# 新梁溪人家漏水维修报价单

| 序号 | 门牌号 | 反映问题 | 维修情况 | 单位 | 工程量 | 综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等） | 主要施工方案及施工工序 | 小计/元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69-102 | 客厅楼上空调机位渗漏 | 空调机位防水修复 | 点 | 1 | 500 | 1，清理外立面表层，去除浮灰、碎石等。<br>2，进行基层处理。<br>3，整体涂刷集合物水泥防水砂浆。<br>4，用水泥砂浆找平。<br>5，整体涂刷防水涂料2遍。<br>6，清理现场垃圾。 | 500 |
| | | 客厅顶渗漏 | 注浆修复 | 点 | 1 | 500 | 1. 使用丙烯酸盐CG-A302环氧5号注浆。<br>2. 清理外立面表层。<br>3. 进行基层处理。<br>4. 防水砂浆找平。<br>5. 抹灰处理修复还原。<br>6清理现场垃圾。 | 500 |
| | | | | | | | | 1000 |

扫描全能王 创建