

报价汇总表

工程名称: 溪岸观邸房屋渗水维修(北区)-074号楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)含税9%
1	074-0504 (位置:南主卧飘窗外墙渗水、南次卧东面墙外墙渗水)	6790.59
2	074-0704 (位置:南面阳台外墙渗水、卫生间外墙渗水、南面次卧窗户下口外墙渗水)	7371.39
3	074-0802 (位置:卫生间瓷砖外墙渗水、南卧室窗户旁外墙渗水)	9605.14
4	074-0903 (位置:南卧室窗户墙外墙渗水、南卧室窗户下口外墙渗水)	9828.50
5	074-1104 (位置:客厅南面阳台窗户下口外墙渗水、客厅北面阳台窗户下口外墙渗水)	13179.14
6	074-1403 (位置:厨房窗户下口瓷砖外墙渗水、南卧室窗户下口外墙渗水)	9381.75
7	074-1601 (位置:南卧室窗户下口外墙瓷砖渗水)	6745.93
8	074-1704 (位置:客厅阳台瓷砖外墙渗水、南主卧窗户墙面外墙渗水)	7237.34
9	074-2203 (位置:南面卧室西墙面外墙渗水、南次卧飘窗下口外墙渗水)	7818.14
10	074-2204 (位置:南面阳台窗户上下口外墙渗水)	8398.91
11	074-2402 (位置:客厅阳台窗户四周外墙瓷砖渗水)	9069.02
12	074-2501 (位置:南卧室窗户上下口外墙渗水、客厅阳台外墙瓷砖渗水)	8041.50
13	074-2601 (位置:南面卧室窗户上口外墙渗水)	7371.39
14	074-2704 (位置:客厅阳台瓷砖外墙渗水、南面卧室窗户下口外墙瓷砖渗水)	7594.75
15	074-2801 (位置:客厅窗户下口外墙渗水、客厅窗户墙面外墙渗水)	9471.09
16	074-2803 (位置:北面卧室窗户旁外墙渗水)	9292.41
17	074-3202 (位置:客厅窗户下口外墙渗水、阁楼卫生间墙壁瓷砖外墙渗水)	7460.73
18	074-3203 (位置:阁楼卧室东墙面外墙渗水、阁楼西面卧室阳台外墙渗水)	10275.25
19	074-3301 (位置:厨房窗户上口瓷砖外墙渗水、北卧室东墙面外墙渗水、客厅窗户上口屋顶渗水)	25974.55
20	074-3304 (位置:北卧卫生间屋顶渗水)	9125.35
合 计		190032.87

报价明细表

工程名称: 074-3301 (位置: 厨房窗户口瓷砖外墙渗水、北卧室东墙面外墙渗水、客厅窗户口屋顶渗水) 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价 (含税9%)	综合合价
		墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾→ 抗裂砂浆+网格布→防水层(新老交界处防水打胶)→外 墙装饰层→养护→验收完工		1.000		19657.00
1	02B001	老墙面拆除 1、外墙装饰层; 2、高空吊绳作业;	m2	44.000	87.64	3856.16
2	02B002	老墙面拆除 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放;	m2	44.000	6.47	284.68
3	02B003	老墙面拆除 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求	m2	44.000	8.27	363.88
4	02B004	外面墙面恢复 1、抗裂砂浆4mm+网格布两层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙真石漆 4、高空吊绳作业	m2	44.000	320.37	14096.28
5	02B005	打胶 1、外墙面新老交界处防水打胶 2、高空吊绳作业	m2	44.000	24.00	1056.00
		屋面修复工艺流程: 清理垃圾→铺设防水层→养护→验 收完工		1.000		6317.55
6	02B006	屋面修复 1、防水: 2mm聚氨酯防水、4mm厚SDS防水卷材 2、东方雨虹	m2	45.000	140.39	6317.55
		合计				25974.55



