电梯配件价格确认单

NO：EEOWB2603S022

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。尚锦城B区116左梯变频器主板损坏，电梯无法正常运行，故障频发。为保障业主的正常出行，建议更换新的变频器主板，测速机老化测量数据不准确。针对尚锦城116左梯变频器主板、测速机更换项目。我司报价如下：

一、电梯配件明细：　　单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	116左梯变频器主板	V3F25-A1	1	块	14000	14000	13%	通力原厂
2	116左梯测速机	KY-KM027	1	套	2100	2100	13%	通力国产替代型
						16,100.00		
合计金额人民币大写：						壹万陆仟壹佰元整		

注1：以上价格货物、配件税率为13%，服务费税率为13%。

一、 付款方式：最终价格以审计价为准，住建系统拨付物业到帐后两个月内支付95%，（5%为质保金）

二、质保期：非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。

伊萨电梯有限公司

2026年4月1日

用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 壹万陆仟壹佰元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：

地址：无锡市滨湖区冬青路6号
传真：0510-85593090
电话：0510-85590830 85590520
邮政编码：214161

扫描全能王 创建