维 修 报 价

无锡奕淳物业服务有限公司

由贵司管理的奕盛花园 97 单元：左电梯（1）主变频器更换、（2）主板更换、（3）门机控制器更换、（4）主接触器、（5）电梯无线对讲更换、（6）编码器线更换、（7）轿厢通讯板更换；右电梯（1）张紧装置更换、（2）无线对讲更换、（3）主变频器维修、（4）门机控制器更换、（5）光幕更换；具体报价如下：

序号	名称	型号	数量	单价	小计	备注
1.	主变频器	OTIS 18.5KW	1	6800	6800	左梯
2.	主板	OTIS-380S	1	2500	2500	左梯
3.	门机控制器	海浦蒙特 MONT20	1	2500	2500	左梯
4.	主接触器	LC1D50	1	250	250	左梯
5.	无线对讲	楚光 TS	1	2600	2600	左梯
6.	编码器线	OTIS 7 米	1	150	150	左梯
7.	轿厢通讯板	OTIS SM-02	1	1500	1500	左梯
8.	张紧轮装置	OTIS-φ240	1	1200	1200	右梯
9.	无线对讲	楚光 TS	1	2600	2600	右梯
10.	主变频器维修	OTIS 18.5KW	1	2400	2400	右梯
11.	门机控制器	海浦蒙特 MONT20	1	2500	2500	右梯
12.	光幕	WECO-975	1	1200	1200	右梯
小计：¥26200 元(贰万陆仟贰佰圆整)						

扫描全能王 创建

以上合计：¥26200 元(贰万陆仟贰佰圆整)

无锡申力电梯工程有限公司

2025 年 11 月 12 日

扫描全能王 创建