天鹅湖花园B区房屋渗水维修工程预算

行标签	求和项:数量	求和项:人工	求和项:主材	求和项:机械辅材	求和项:不含税单价	平均值项:综合取费	平均值项:税率	求和项:含税合价:J
136137	3706.86	10181.36	10803.45	11627.49	34,242.78	5.00	9.00	151,517.20
1137-1003北书房外墙	**97.28**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,028.67**
表面清理	16.8	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	345.91
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.8	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	345.91
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.04	12	15	4	32.55	5.00	9.00	178.81
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.04	12	15	4	32.55	5.00	9.00	178.81
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	10.08	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	386.52
水泥砂浆抹灰	10.08	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	386.52
涂刷防水涂料2遍	18.48	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,098.40
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	18.48	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,098.40
涂刷界面剂	18.48	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	289.25
德高界面处理剂	18.48	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	289.25
外墙涂料	19.4	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	503.70
外墙溶剂涂料一底二面	19.4	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	503.70
136-1301南阳台外墙漏水	**106.22**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,312.49**
表面清理	18.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	380.92
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	380.92
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.55	12	15	4	32.55	5.00	9.00	196.91
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.55	12	15	4	32.55	5.00	9.00	196.91
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
砂浆抹面找平	11.1	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	425.66
采用3mm立邦抗裂耐水砂浆，对墙面进行找平	11.1	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	425.66
涂刷防水涂料2遍	20.35	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,209.56
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.35	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,209.56
涂刷界面剂	20.35	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	318.53
德高界面处理剂	20.35	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	318.53
外墙涂料	21.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	554.84
外墙溶剂涂料一底二面	21.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	554.84
136-1603北卧室北外墙	**95.18**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,283.74**
表面清理	16.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	337.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	337.68
窗口打胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.92	12	15	4	32.55	5.00	9.00	174.56
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.92	12	15	4	32.55	5.00	9.00	174.56
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	9.84	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	377.33
水泥砂浆抹灰	9.84	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	377.33
涂刷防水涂料2遍	18.04	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,072.25
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	18.04	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,072.25
涂刷界面剂	18.04	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	282.36
德高界面处理剂	18.04	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	282.36
外墙涂料	18.94	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	491.75
外墙溶剂涂料一底二面	18.94	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	491.75
136-1802厨房南外墙漏水	**76.37**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,390.17**
表面清理	13.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	271.79
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	13.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	271.79
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	3.96	12	15	4	32.55	5.00	9.00	140.50
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	3.96	12	15	4	32.55	5.00	9.00	140.50
垃圾清理	4	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	76.34
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	4	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	76.34
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	7.92	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	303.71
水泥砂浆抹灰	7.92	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	303.71
涂刷防水涂料2遍	14.52	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	863.04
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	14.52	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	863.04
涂刷界面剂	14.52	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	227.28

德高界面处理剂	14.52	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	227.28
外墙涂料	15.25	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	395.95
外墙溶剂涂料一底二面	15.25	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	395.95
136-2401北阳台西北角楼板渗水	**113**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,515.05**
表面清理	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
水泥砂浆抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
涂刷防水涂料2遍	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷界面剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46
德高界面处理剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46
外墙涂料	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
外墙溶剂涂料一底二面	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
136-2501北书房东北外墙漏水	**109.9**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,429.29**
表面清理	19.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	395.33
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	395.33
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.76	12	15	4	32.55	5.00	9.00	204.36
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.76	12	15	4	32.55	5.00	9.00	204.36
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.52	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	441.74
水泥砂浆抹灰	11.52	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	441.74
涂刷防水涂料2遍	21.12	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,255.32
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.12	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,255.32
涂刷界面剂	21.12	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	330.58
德高界面处理剂	21.12	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	330.58
外墙涂料	22.18	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	575.88
外墙溶剂涂料一底二面	22.18	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	575.88
136-2501北卧室外墙漏水	**114**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,855.87**
表面清理	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
窗口打胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
水泥砂浆抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
涂刷防水涂料2遍	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷界面剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46
德高界面处理剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46
外墙涂料	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
外墙溶剂涂料一底二面	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
136-2501南卧室外墙漏水	**113**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,515.05**
表面清理	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	403.56
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.88	12	15	4	32.55	5.00	9.00	208.62
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
水泥砂浆抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	450.95
涂刷防水涂料2遍	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.56	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,281.48
涂刷界面剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46

德高界面处理剂	21.56	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	337.46
外墙涂料	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
外墙溶剂涂料一底二面	22.64	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	587.82
136-2501南主卧东侧外墙漏水	**111.47**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,157.45**
表面清理	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
窗口打胶	0	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	0.00
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	0	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	0.00
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
涂刷防水涂料2遍	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷界面剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
外墙涂料	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
136-2501南主卧南外墙漏水	**133.87**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**5,783.08**
表面清理	23	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	473.57
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	473.57
窗口打胶	3	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	1,022.46
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	3	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	1,022.46
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	6.9	12	15	4	32.55	5.00	9.00	244.81
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	6.9	12	15	4	32.55	5.00	9.00	244.81
垃圾清理	8	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	152.69
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	8	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	152.69
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	13.8	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	529.17
水泥砂浆抹灰	13.8	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	529.17
涂刷防水涂料2遍	25.3	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,503.77
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.3	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,503.77
涂刷界面剂	25.3	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	396.01
德高界面处理剂	25.3	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	396.01
外墙涂料	26.57	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	689.86
外墙溶剂涂料一底二面	26.57	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	689.86
136-2702南阳台外墙漏水	**112.47**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,498.27**
表面清理	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
涂刷防水涂料2遍	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷界面剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
外墙涂料	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
136-2702屋面天台漏水	**859.5**	**156.8**	**72.82**	**376.94**	**636.88**	**5.00**	**9.00**	**33,836.75**
防水基面清理	174	17.52		5.78	24.47	5.00	9.00	4,640.98
对原防水卷材和水泥砂浆保护层铲除、凿除表面松	174	17.52		5.78	24.47	5.00	9.00	4,640.98
基础处理	174	7.37	3.44	0.66	12.04	5.00	9.00	2,283.51
对沿水落口、接缝处及太阳能底座基础等部位涂刷	174	7.37	3.44	0.66	12.04	5.00	9.00	2,283.51
聚氨酯封边	43.5	16.77	21.65	2.26	42.71	5.00	9.00	2,025.10
搭接处聚氨酯封边	43.5	16.77	21.65	2.26	42.71	5.00	9.00	2,025.10
垃圾清理	116	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	2,213.96
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	116	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	2,213.96
垃圾外运	4	50		360	430.50	5.00	9.00	1,876.98
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	4	50		360	430.50	5.00	9.00	1,876.98
铺防水卷材	174	30.81	37.86	2.41	74.63	5.00	9.00	14,154.33
铺贴东方雨虹3mm厚SBS防水卷材，搭接150mm	174	30.81	37.86	2.41	74.63	5.00	9.00	14,154.33
做防水一遍	174	21.17	9.87	2.31	35.02	5.00	9.00	6,641.89
对卷材基层面涂刷PBC328非固化橡胶沥青防水涂料	174	21.17	9.87	2.31	35.02	5.00	9.00	6,641.89
136-302南阳台漏水	**4**	**190.89**	**150.14**	**380.08**	**757.16**	**5.00**	**9.00**	**825.31**
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49

接缝处打胶	1	12	15	4	32.55	5.00	9.00	35.48
对下水管与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打	1	12	15	4	32.55	5.00	9.00	35.48
垃圾清理	1	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	19.09
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	1	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	19.09
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
137-1003南客厅阳台外墙	**109.9**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,429.29**
表面清理	19.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	395.33
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	395.33
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.76	12	15	4	32.55	5.00	9.00	204.36
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.76	12	15	4	32.55	5.00	9.00	204.36
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.52	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	441.74
水泥砂浆抹灰	11.52	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	441.74
涂刷防水涂料2遍	21.12	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,255.32
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.12	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,255.32
涂刷界面剂	21.12	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	330.58
德高界面处理剂	21.12	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	330.58
外墙涂料	22.18	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	575.88
外墙溶剂涂料一底二面	22.18	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	575.88
137-1003南卧室外墙漏水	**107.27**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,345.82**
表面清理	18.7	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	385.03
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.7	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	385.03
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.61	12	15	4	32.55	5.00	9.00	199.04
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.61	12	15	4	32.55	5.00	9.00	199.04
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
砂浆抹面找平	11.22	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	430.24
采用3mm立邦抗裂耐水砂浆，对墙面进行找平	11.22	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	430.24
涂刷防水涂料2遍	20.57	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,222.63
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.57	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,222.63
涂刷界面剂	20.57	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	321.98
德高界面处理剂	20.57	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	321.98
外墙涂料	21.6	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	560.82
外墙溶剂涂料一底二面	21.6	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	560.82
137-1402南次卧外墙漏水	**112.47**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,498.27**
表面清理	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
涂刷防水涂料2遍	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷界面剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
外墙涂料	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
137-1402南客厅阳台东侧外墙漏水	**127.19**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,965.53**
表面清理	22.3	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	459.16
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	22.3	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	459.16
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	6.69	12	15	4	32.55	5.00	9.00	237.36
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	6.69	12	15	4	32.55	5.00	9.00	237.36
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	13.38	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	513.07
水泥砂浆抹灰	13.38	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	513.07

涂刷防水涂料2遍	24.53	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,458.01
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	24.53	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,458.01
涂刷界面剂	24.53	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	383.95
德高界面处理剂	24.53	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	383.95
外墙涂料	25.76	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	668.82
外墙溶剂涂料一底二面	25.76	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	668.82
137-1402南阳台外墙漏水	**110.95**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,462.65**
表面清理	19.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	399.45
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	399.45
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.82	12	15	4	32.55	5.00	9.00	206.49
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.82	12	15	4	32.55	5.00	9.00	206.49
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.64	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	446.36
水泥砂浆抹灰	11.64	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	446.36
涂刷防水涂料2遍	21.34	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,268.40
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.34	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,268.40
涂刷界面剂	21.34	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	334.02
德高界面处理剂	21.34	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	334.02
外墙涂料	22.41	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	581.85
外墙溶剂涂料一底二面	22.41	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	581.85
137-1901南主卧外墙漏水	**126.14**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,932.19**
表面清理	22.1	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	455.04
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	22.1	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	455.04
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	6.63	12	15	4	32.55	5.00	9.00	235.23
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	6.63	12	15	4	32.55	5.00	9.00	235.23
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	13.26	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	508.47
水泥砂浆抹灰	13.26	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	508.47
涂刷防水涂料2遍	24.31	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,444.93
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	24.31	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,444.93
涂刷界面剂	24.31	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	380.51
德高界面处理剂	24.31	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	380.51
外墙涂料	25.53	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	662.85
外墙溶剂涂料一底二面	25.53	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	662.85
137-2103北卧室外墙漏水	**93.13**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,909.59**
表面清理	16.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	333.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	333.56
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.86	12	15	4	32.55	5.00	9.00	172.43
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.86	12	15	4	32.55	5.00	9.00	172.43
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	9.72	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	372.73
水泥砂浆抹灰	9.72	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	372.73
涂刷防水涂料2遍	17.82	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,059.17
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.82	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,059.17
涂刷界面剂	17.82	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	278.93
德高界面处理剂	17.82	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	278.93
外墙涂料	18.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	485.78
外墙溶剂涂料一底二面	18.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	485.78
137-2201北卫生间外墙漏水	**120.88**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,765.23**
表面清理	21.1	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	434.45
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	21.1	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	434.45
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	6.33	12	15	4	32.55	5.00	9.00	224.58
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	6.33	12	15	4	32.55	5.00	9.00	224.58
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	12.66	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	485.46
水泥砂浆抹灰	12.66	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	485.46

涂刷防水涂料2遍	23.21	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,379.55
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.21	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,379.55
涂刷界面剂	23.21	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	363.30
德高界面处理剂	23.21	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	363.30
外墙涂料	24.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	632.73
外墙溶剂涂料一底二面	24.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	632.73
137-2503北客厅外墙漏水	**93.13**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,909.59**
表面清理	16.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	333.56
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	16.2	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	333.56
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.86	12	15	4	32.55	5.00	9.00	172.43
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.86	12	15	4	32.55	5.00	9.00	172.43
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	9.72	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	372.73
水泥砂浆抹灰	9.72	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	372.73
涂刷防水涂料2遍	17.82	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,059.17
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.82	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,059.17
涂刷界面剂	17.82	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	278.93
德高界面处理剂	17.82	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	278.93
外墙涂料	18.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	485.78
外墙溶剂涂料一底二面	18.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	485.78
137-2503北客厅西侧外墙漏水	**83.67**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,609.30**
表面清理	14.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	296.50
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	14.4	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	296.50
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.32	12	15	4	32.55	5.00	9.00	153.28
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.32	12	15	4	32.55	5.00	9.00	153.28
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	8.64	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	331.32
水泥砂浆抹灰	8.64	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	331.32
涂刷防水涂料2遍	15.84	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	941.50
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	15.84	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	941.50
涂刷界面剂	15.84	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	247.93
德高界面处理剂	15.84	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	247.93
外墙涂料	16.63	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	431.78
外墙溶剂涂料一底二面	16.63	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	431.78
137-2503北中间卧室北外墙漏水	**79.47**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,475.91**
表面清理	13.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	280.02
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	13.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	280.02
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.08	12	15	4	32.55	5.00	9.00	144.75
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.08	12	15	4	32.55	5.00	9.00	144.75
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	8.16	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	312.91
水泥砂浆抹灰	8.16	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	312.91
涂刷防水涂料2遍	14.96	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	889.19
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	14.96	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	889.19
涂刷界面剂	14.96	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	234.16
德高界面处理剂	14.96	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	234.16
外墙涂料	15.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	407.89
外墙溶剂涂料一底二面	15.71	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	407.89
137-301北卧室外墙漏水	**89.45**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,792.79**
表面清理	15.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	319.15
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	15.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	319.15
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.65	12	15	4	32.55	5.00	9.00	164.98
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.65	12	15	4	32.55	5.00	9.00	164.98
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	9.3	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	356.62
水泥砂浆抹灰	9.3	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	356.62

涂刷防水涂料2遍	17.05	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,013.42
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	17.05	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,013.42
涂刷界面剂	17.05	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	266.88
德高界面处理剂	17.05	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	266.88
外墙涂料	17.9	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	464.75
外墙溶剂涂料一底二面	17.9	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	464.75
137-301朝南次卧南窗户漏水	**101.49**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,162.31**
表面清理	17.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	362.38
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	17.6	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	362.38
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.28	12	15	4	32.55	5.00	9.00	187.33
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.28	12	15	4	32.55	5.00	9.00	187.33
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	10.56	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	404.94
水泥砂浆抹灰	10.56	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	404.94
涂刷防水涂料2遍	19.36	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,150.71
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	19.36	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,150.71
涂刷界面剂	19.36	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	303.03
德高界面处理剂	19.36	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	303.03
外墙涂料	20.33	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	527.84
外墙溶剂涂料一底二面	20.33	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	527.84
137-301南主卧外墙漏水	**107.22**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,653.31**
表面清理	18.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	380.92
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	380.92
窗口打胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	681.64
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.55	12	15	4	32.55	5.00	9.00	196.91
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.55	12	15	4	32.55	5.00	9.00	196.91
垃圾清理	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	6	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	114.52
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.1	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	425.65
水泥砂浆抹灰	11.1	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	425.65
涂刷防水涂料2遍	20.35	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,209.56
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.35	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,209.56
涂刷界面剂	20.35	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	318.53
德高界面处理剂	20.35	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	318.53
外墙涂料	21.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	554.84
外墙溶剂涂料一底二面	21.37	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	554.84
137-403主卧南外墙	**112.47**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**4,498.27**
表面清理	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	401.51
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	5.85	12	15	4	32.55	5.00	9.00	207.56
垃圾清理	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	133.60
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	448.65
涂刷防水涂料2遍	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	1,274.94
涂刷界面剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	335.74
外墙涂料	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	584.71
137-903北书房外墙漏水	**85.77**	**364.21**	**391.87**	**402.61**	**1,216.62**	**5.00**	**9.00**	**3,675.96**
表面清理	14.8	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	304.73
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	14.8	15.56		2.43	18.89	5.00	9.00	304.73
窗口打胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	312.68	5.00	9.00	340.82
堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	276.60	5.00	9.00	301.49
接缝处打胶	4.44	12	15	4	32.55	5.00	9.00	157.53
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅	4.44	12	15	4	32.55	5.00	9.00	157.53
垃圾清理	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	5	13.16		3.52	17.51	5.00	9.00	95.43
垃圾外运	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	430.50	5.00	9.00	469.25
抹灰	8.88	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	340.52
水泥砂浆抹灰	8.88	20.66	10.51	2.33	35.18	5.00	9.00	340.52

涂刷防水涂料2遍	16.28	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	967.65
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	16.28	28.6	21.2	2.13	54.53	5.00	9.00	967.65
涂刷界面剂	16.28	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	254.82
德高界面处理剂	16.28	4.77	7.65	1.26	14.36	5.00	9.00	254.82
外墙涂料	17.09	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	443.72
外墙溶剂涂料一底二面	17.09	8.56	12.16	1.97	23.82	5.00	9.00	443.72