电梯维修方案及报价单

无锡市梁溪区新联家园第三届业主委员会：

新联家园 5 单元左电梯维保技术人员检查中发现补偿链包覆材料损坏导致电梯运行异响、主机漏油的情况。

维修方案：

1.更换补偿链；

2.维修主机。

报价明细：

序号	名称	型号	单位	数量	单价	小计
1	补偿链更换	13mm	米	90	32	2880
2	齿轮油	SKS360	台	1	650	650
3	油封	AM3415F	套	1	380	380
4	主机维修人工费	/	台	1	2500	2500
5	合计：6410 元（陆仟肆佰壹拾圆整）					
6	以上价格包含 1%发票税率					

以上价格为预算价格，最终价格以审核为准

无锡申为电梯工程有限公司

2026 年 10 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App