电梯配件价格确认单

NO：EEOWB2607S010

致：怡禾（无锡）物业服务有限公司

感谢贵司的信赖和支持。尚锦城B区120右梯变频器主板损坏，变频器底座模块损坏，电梯已无法正常运行，需要维修，轿厢反绳轮损坏，需更换，已停梯。依据GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》.为保障业主的正常出行，建议更换新的变频器主板，维修变频器底座，更换轿厢反绳轮。针对尚锦城120右梯变频器主板、变频器底座维修，更换轿厢反绳轮更换项目。我司报价如下：

一、电梯配件明细： 单位：元

序号	配件名称	型号	数量	单位	含税单价	含税小计	税率	备注
1	120右梯变频器主板	V3F25-A1	1	块	14000	14000	13%	通力原厂（包含砝码调试）
2	120右梯维修变频器底座	V3F25	1	套	3000	3000	13%	维修
3	120右梯轿厢反绳轮	330×6×8	2	套	2300	4600	13%	通力
4	服务费		1	台	2000	2000	13%	含安装拆卸
						23,600.00		
合计金额人民币大写：						贰万叁仟陆佰元整		

注1：以上价格货物、配件税率为13%，服务费税率为13%。

一、 付款方式：最终价格以审计价为准，住建系统拨付物业到帐后两个月内支付95%，（5%为质保金）

二、质保期：非人为因素，所更换的电梯配件保质期为壹年。

伊萨电梯有限公司

2026年7月8日

用户确认

内容：电梯配件价格确认事宜，总价为 贰万叁仟陆佰元整

用户确认（签字·盖章）：

日期：2026.7.9

扫描全能王 创建