# 情 况 说 明

**致：无锡太湖世家物业服务有限公司**

近期长江大厦 5#房右梯运行中发生故障。经电梯维保人员现场确认电梯抱闸老化，曳引轮绳槽磨损，变频器驱动板和模块损坏无法维修。为确保电梯安全运行建议更换以上损坏配件。

附：报价壹份。

无锡市城建电梯工程有限公司

2026.06.22

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

公司名 无锡市城建电梯工程有限公司
地址　无锡市锡山区东亭卡摩尔汽车广场A424
电话：0510-88703291
传真：0510-82105208
税号：
开户银 无锡农村商业银行洛社分理处
帐号：9706 4781 6112 01 0000 1067

编号：

# 报价单

无锡太湖世家物业服务有限公司　　收款编号：　　共 1 页

| 工程名称：更换配件 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程地点：　长江大厦6#房右梯 | | | | | | | |
| 作番： | | | | 日期：2026.6.22 | | | |
| 项次 | 名　　称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 电梯抱闸 | 按原规格 | 1 | 套 | 5200 | 5200 | |
| 2 | 更换曳引轮 | 620*5*12 | 1 | 套 | 5870 | 5870 | |
| 3 | 更换变频器 | As320/15kw | 1 | 台 | 9800 | 9800 | |
| 4 | 合计（含拆，安装，调试人工费及税费） | | | | | 20870 | 贰万零捌佰柒拾元整 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App