电梯维修方案及报价单

无锡市梁溪区新联家园第三届业主委员会：

新联家园 27 单元单电梯维保技术人员检查中发现门机变频器故障导致电梯不能开关门、主机漏油的情况。

维修方案：

1.更换门机变频器；

2.维修主机。

报价明细：

序号	名称	型号	单位	数量	单价	小计
1	门机变频器更换	海浦蒙特 MONT20	台	1	2500	2500
2	齿轮油	SKS360	台	1	650	650
3	油封	AM3415F	套	1	380	380
4	主机维修人工费	/	台	1	2500	2500
5	合计：6030 元（陆仟零叁拾圆整）					
6	以上价格包含 1%发票税率					

以上价格为预算价格，最终价格以审核为准

无锡申力电梯工程有限公司

2026 年 10 月 9 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App