

立信华府十五单元

单元	房号	位置	含税金额
15	3301	南、北外墙多处外墙渗漏	9266.92
15	3201	北外墙渗漏	8066.17
15	3101	南、北外墙多处外墙渗漏	8356.94
15	2901	南、北外墙多处外墙渗漏	6007.25
15	2701	南次卧外墙渗漏	3485.69
15	2601	南外墙主卧外墙渗漏	4195.54
15	1603	南外墙多处外墙渗漏	10009.73
15	1404	南、北外墙多处外墙渗漏	5559.92
合计			54948.16

