

## 变频器维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 A 区 239#的电梯故障，经我司技术人员鉴定控制柜内变频器、接触器和轿内显示板损坏（照片为损坏的变频器、接触器和轿内显示板）。该变频器、接触器和轿内显示板是日立品牌，型号：艾默生变频器 EV-ECD01、10TA 接触器，因购买新的变频器价格昂贵（12360 元）建议进行内部维修，维修价格 4635 元整（价格见框架合同 5 项）。接触器和轿内显示板无维修价值，建议更换新的接触器和轿内显示板。新的接触器价格为 618 元（价格见框架合同 49 项），轿内显示板价格为 927 元（价格见框架合同 80 项）。此三样配件共计 6180 元，望贵司尽快审批！  
谢谢！

备注：维修质保期 6 个月，新件质保期 12 个月。

