

电梯配件报价单

江苏苏南万科物业服务有限公司无锡分公司：

贵司天鹅湖 A 区 42 单元右电梯发生故障无法运行，经我司维修技术人员仔细检查判断：电梯门机控制板已老化损坏，为恢复电梯正常使用，需更换以上配件，报价如下：

1、门机控制板（DMC-1） 3250 元/块 * 1 = 3250 元

合计大写：叁仟贰佰伍拾元整 （小写：¥3250.00 元）

注：以上报价含税

接受单位	万科物业	发出单位	无锡西太电电梯科技有限公司
负责人		技术负责人	孙齐云
回复并盖章		日期	2024 年 10 月 26 日