

无锡市 君诚悦府 （物业管理区域）

73, 75 栋 （受益范围） 73, 75 栋屋面外墙渗漏水维修

（维修内容） 工程项目住宅专项维修资金使用方案

一、受益范围

本次维修工程项目受益范围为 君诚悦府 73, 75 栋，共有 54 户，总建筑面积 5395.90 平方米。

二、维修内容

本次维修工程项目维修内容为：1、君诚悦府 73-301 南次卧窗台渗水、客厅阳台窗台渗水外墙维修；2、君诚悦府 73-401 主卧窗台外墙、北次卧窗户顶棚外墙漏水维修；3、君诚悦府 73-1002 次卧窗台外墙、主卧窗台窗侧外墙渗漏水维修；4、君诚悦府 73-1201 北面小房间飘窗顶棚外墙漏水维修；5、君诚悦府 73-1302 南次卧飘窗窗台外墙、北面小房间外墙、北边主卧飘窗墙角渗漏水维修；6、君诚悦府 73-1401 主卧窗台外墙渗漏水维修；7、君诚悦府 75-102 南主卧外墙漏水维修；8、君诚悦府 75-202 南次卧窗户顶棚外墙、南次卧窗台外墙、南阳台窗户顶部外墙、主卧窗台外墙、北面厨房窗户外墙渗漏水维修；9、君诚悦府 75-302 主卧窗台外墙渗漏水维修；10、君诚悦府 75-501 主卧飘窗顶棚外墙渗漏水维修；11、君诚悦府 75-502 北次卧窗台、主卧窗台外墙、南次卧窗台外墙渗漏水维修；12、君诚悦府 75-602 主卧飘窗外墙渗漏水维修；13、君诚悦府 75-1102 主卧窗台外墙渗漏水维修；14、君诚悦府 75-1201 北次卧窗台及飘窗顶棚外墙、主卧窗台外墙渗漏水维修；15、君诚悦府 75-1301 北卧室外墙渗漏水维修；16、君诚悦府 75-1302 主卧窗台外墙、北次卧窗台外墙渗漏水维修；17、君诚悦府 75-1401 主卧窗台外



墙、北次卧窗台外墙渗漏水维修；18、君诚悦府 75-1402 阳台顶部外墙屋面渗漏水维修。

三、维修（或更新、改造）工程项目预算

本次项目工程费用预算为 160215.19 元。

本次项目决算审价费用预算为 5000.00 元。

四、施工单位选择方式

本次维修工程项目拟通过 直接签订施工合同 方式择优选择施工单位。

五、第三方机构选聘

(1) 本次维修工程项目拟选聘下列类型第三方机构参与维修工程管理：

(一) 是否选聘工程咨询机构负责编制工程预算或提供招标代理服务： 否。（请填写是或否）

(二) 是否选聘审价机构负责工程造价预审或工程跟踪审计： 否。（请填写是或否）

(三) 是否选聘监理机构负责工程监理： 否。（请填写是或否）

(四) 是否选聘检测评估机构负责维修项目检测评估：
否。（请填写是或否）

（如需选聘其他第三方专业机构参与维修工程管理，请按上述格式列明）

(2) 本次维修工程项目拟将下列第三方专业机构费用列入工程成本，费用种类为 /。

六、预分摊方案

（详见预分摊方案）

七、资金筹措方案



本次维修工程项目预算为 165215.19 元，其中维修资金部分为 165215.19 元，具体分摊情况详见预分摊方案；其他途径资金部分为 0 元，具体筹措途径为 /

八、公示日期

2025 年 10 月 19 日至 2025 年 10 月 27 日。

使用建议人：（盖章）

2025 年 10 月 19 日

