

行标签	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税)	求和项:主材费(求和项:机械辅材费)	求和项:综合取费(求和项:不含税单价:求和项:不含税:求和项:税率:求和项:含税价:J
121-103南阳台大理石外墙漏水	2482.94	3483.96	3592.67	12,017.62
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	147.86	259.23	258.92	954.80
大理石原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	312.68
德高界面处理剂	33.9	12	4	32.55
对大理石与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	24.86	4.77	7.65	14.36
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	31.64	35.25	21.52	64.03
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	22.6	15.56	4.23	18.89
涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	8	13.16	3.52	17.51
涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	24.86	33.32	24.54	64.28
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	430.50
121-1703南主阳台外墙漏水	153.31	364.21	391.87	1,216.62
采用VH东方雨虹对缝填堵漏	2	115.73	135.14	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	312.68
德高界面处理剂	29.37	4.77	7.65	14.36
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	8.01	12	15	32.55
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	26.7	15.56	2.43	18.89
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	9	13.16	3.52	17.51
水泥砂浆抹灰	16.02	20.66	10.51	35.18
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	29.37	28.6	21.2	54.53
外墙溶剂涂料一底二面	30.84	8.56	12.16	23.82
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	430.50
121-1902南主卧外墙漏水	113.47	364.21	391.87	1,216.62
采用VH东方雨虹对缝填堵漏	2	115.73	135.14	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	312.68
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	14.36
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.85	12	15	32.55
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56	2.43	18.89
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16	3.52	17.51
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	35.18
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	54.53
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	23.82
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	430.50
121-201北卧室外墙漏水	101.96	364.21	391.87	1,216.62
采用VH东方雨虹对缝填堵漏	2	115.73	135.14	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	312.68
德高界面处理剂	19.25	4.77	7.65	14.36
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.25	12	15	32.55
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	17.5	15.56	2.43	18.89
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	3.52	17.51
水泥砂浆抹灰	10.5	20.66	10.51	35.18
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	19.25	28.6	21.2	54.53
外墙溶剂涂料一底二面	20.21	8.56	12.16	23.82
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	430.50
121-2601北卧室外墙漏水	105.17	364.21	391.87	1,216.62
采用VH东方雨虹对缝填堵漏	1	115.73	135.14	276.60
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	312.68
德高界面处理剂	20.13	4.77	7.65	14.36
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	5.49	12	15	32.55
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.3	15.56	2.43	18.89
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16	3.52	17.51
水泥砂浆抹灰	10.98	20.66	10.51	35.18
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.13	28.6	21.2	54.53
外墙溶剂涂料一底二面	21.14	8.56	12.16	23.82
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50	360	430.50



121-2601南卧室外墙漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	106.17	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,202.42	90.00	4,580.65
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	20.13	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	289.07	9.00	315.09
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.49	12	15	4	5.00	32.55	178.70	9.00	194.78
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	18.3	15.56		2.43	5.00	18.89	345.69	9.00	376.80
	水泥砂浆抹灰	6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	9.00	114.52
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	10.98	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	386.28	9.00	421.05
	外墙溶剂涂料一底二面	20.13	28.6	21.2	5.00	5.00	54.53	1,097.69	9.00	1,196.48
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	21.14	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	503.55	9.00	548.87
121-2701-2702屋面天台漏水	搭接处聚氨酯密封	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	对卷材基层面涂刷PVC328非固化橡胶沥青防水涂料	1308.25	156.8	72.82	376.94	35.00	636.88	46,813.71	63.00	51,026.95
	对沿水落口、接缝处及太阳能底座等部位涂刷基层处	66.25	16.77	21.65	2.26	5.00	42.71	2,829.54	9.00	3,094.20
	对原防水卷材和水泥砂浆保护层铲除、凿除表面松动部位	265	21.17	9.87	2.31	5.00	35.02	9,280.30	9.00	10,115.53
	铺贴东方雨虹3mm厚SBS防水卷材，搭接150mm	265	17.52	3.44	0.66	5.00	12.04	3,190.60	9.00	3,477.75
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	265	30.81	37.86	5.78	5.00	24.47	6,484.55	9.00	7,068.16
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	177	13.16		2.41	5.00	74.63	19,776.95	9.00	21,556.88
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	5	50		360	5.00	430.50	2,152.50	9.00	2,346.23
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	109.65	259.23	258.92	391.19	40.00	954.80	5,184.62	72.00	5,651.24
	德高界面处理剂	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
121-302南阳台外墙大理石漏水	对大理石与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	24.75	12	15	4	5.00	32.55	805.61	9.00	878.11
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.15	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	260.63	9.00	284.09
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	23.1	35.25	21.52	4.21	5.00	64.03	1,479.09	9.00	1,612.21
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	16.5	15.56		2.43	5.00	18.89	311.69	9.00	339.74
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	9.00	114.52
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	18.15	33.32	24.54	3.36	5.00	64.28	1,166.68	9.00	1,271.68
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	德高界面处理剂	106.43	259.23	258.92	391.19	40.00	954.80	4,805.66	72.00	5,238.17
	对大理石与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	24.45	12	15	4	5.00	32.55	795.85	9.00	867.48
121-703南卧室外墙漏水	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	17.93	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	257.47	9.00	280.64
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	22.82	35.25	21.52	4.21	5.00	64.03	1,461.16	9.00	1,592.66
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	16.3	15.56		2.43	5.00	18.89	307.91	9.00	335.62
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	5	13.16		3.52	5.00	17.51	95.43	9.00	104.93
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	17.93	33.32	24.54	3.36	5.00	64.28	1,152.54	9.00	1,256.27
	德高界面处理剂	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	106.74	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	3,971.57	90.00	4,329.01
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	20.46	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	293.81	9.00	320.25
	涂刷东方雨虹HCA121透明防水涂料	5.58	12	15	4	5.00	32.55	181.63	9.00	197.98
121-703南卧室西侧外墙漏水	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	18.6	15.56		2.43	5.00	18.89	351.35	9.00	382.97
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	9.00	114.52
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	11.16	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	392.61	9.00	427.94
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.46	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,115.68	9.00	1,216.09
	外墙溶剂涂料一底二面	21.48	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	511.65	9.00	557.70
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	123.93	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,991.64	90.00	5,440.89
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	23.43	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	336.45	9.00	366.73
121-703南卧室西侧外墙漏水	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.39	12	15	4	5.00	32.55	207.99	9.00	226.71
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	21.3	15.56		2.43	5.00	18.89	402.36	9.00	438.57
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60





水泥砂浆抹灰	12.78	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	449.60	9.00	430.06
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	23.43	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,277.64	9.00	1,392.63
外墙溶剂涂料一底二面	24.6	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	585.97	9.00	638.71
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25