

电梯修理工程报价及确认单

金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司：
贵小区一台电梯（6单元右梯）经我司技质部检查确认存在：曳引钢丝绳、曳引轮磨损超标，主机油封漏油严重，存在重大安全隐患，需尽快更换。我公司就更换项目报价如下：

楼号位置		型号	层站	速度	载重		曳引机型号
6单元右		三菱	35层	2.5m/s	1050kg		EM2480
序号	修理项目	台数	材料栏			备注	
			单价	数量	小计 (元)		
1	三菱用12mm曳引钢丝绳	1	16.5	884	14586		
2	三菱钢丝绳绳头	1	360	12	4320		
3	三菱YA135曳引轮	1	4750	1	4750		
4	三菱YA020导向轮	1	3550	1	3550		
5	曳引轮油封、电动机油封、主机盖密封垫	1	2000	1	2000		
6	抱闸制动器制片	1	1200	1	1200		
7	限速器钢丝绳	1	2200	1	2200		
8	更换曳引钢丝绳钢丝绳人工费	1	6500	1	6500		
9	更换曳引轮、导向轮、油封人工费	1	4500	1	4500		
10	设备运行调试费	1	2000	1	2000		
11	机房工作平台搭建	1	2000	1	2000		
12	底坑脚手架平台搭建	1	3000	1	3000		
13	辅料（回丝、合金、煤油等）	1	1000	1	1000		
14	运输费	1	1000	1	1000		
15	平衡系数及超载试验	1	3500	1	3500		
16	更换电梯三方通话	1	3000	2	6000		
17	更换三菱P235715通讯板	1	2160	1	2160		
18	更换PM150RSE120大功率模块	1	4100	1	4100		
19	更换三菱P203709线路板	1	3100	1	3100		
20	主机齿轮油更换	1	0	1	0		
21	厅门、轿门等部件调整	1	0	1	0		
22	机房、井道、轿顶、底坑卫生清理	1	0	1	0		
23	小计				71466		
24	管理费（5%）				3573		
25	税金（9%）				6754		
26	修理费用合计				78220		

说明：1. 本报价有效期45日。
2. 如修理中发现隐蔽项目或本报价范围之外的项目，人工费、材料费按实计算。
3. 如对报价单有疑问或已确认，请发书面传真或电话回复。

敬请委托方确认

委托单位盖章

联系人签名：

