


万科魅力城B5地源热泵系统维修报价单

序号	项目	规格	单位	数量	供应单价 (不含税)	安装单价	税金	综合单价	总价	品牌	更换原因
B5地源系统分集水器阀门更换											
1	一级分集水器阀门更换	1、名称：球阀蝶阀 2、规格：DN125 3、配套16个M16*70螺栓螺母 4、补密法兰短接	套	23	647.80	186.95	25.04	869.79	19,775.23	埃美柯	
2	一级分集水器阀门更换	1、名称：球阀蝶阀 2、规格：DN300 3、配套8个M18*150螺栓螺母	套	2	2054.14	538.53	77.78	2670.45	5,340.90	埃美柯	已使用14年，现无法完全关断，没办法精细化管理。
3	单元截断阀门更换	1、名称：球阀蝶阀 2、规格：DN125 3、配套8个M16*120螺栓螺母	套	32	647.8	186.95	25.04	869.79	27,513.36	埃美柯	
4	阀门保温	1、名称：橡塑保温 2、规格：30mm	m ³	1.2	2687.38	671.84	100.78	3460.00	4,152.00	华茂	
1#水泵控制交流接触器更换											
5	交流接触器	1、名称：交流接触器 2、规格：160A	套	1	1078.34	238.43	39.5031	1,356.27	1,356.27	人民	
循环水泵及管道配件更换维修											
6	水泵维修	1、更换电机轴承 2、更换水泵轴衬 3、更换密封垫、轴封 4、更换弹性挂销	套	3	5686.31	2510.10	245.89	8442.30	25,326.91	格兰富	格兰富水泵已运行14年，运行过程中有异响，泵水能力下降。
7	球阀蝶阀更换	DN200	套	8	1423.22	355.80	53.37	1832.39	14,659.12	埃美柯	已使用14年，现无法完全关断
8	止回阀更换	DN200	套	4	1637.28	409.32	61.40	2108.00	8,431.99	埃美柯	已使用14年，现无法完全关断
9	橡胶软接头	DN150*200	套	4	653.98	163.49	24.52	841.99	3,367.98	埃美柯	已使用14年，老化严重
10	橡胶软接头	DN125*200	套	4	593.39	148.34	22.25	763.98	3,055.93	埃美柯	已使用14年，老化严重
11	法兰短管	DN200*200	套	8	246.54	62.13	9.32	319.99	2,559.92	困强	配合更换阀门使用
12	小计								115,309.61		
13	现场配合费（进退场等）		项	1				5,776.98	5,776.98		
14	其他措施费		项	1				3,466.19	3,466.19		
15	管理费		项	1				3,466.19	3,466.19		
16	合计								128,248.96		



 万科和机电设备安装工程有限公司

 2025年11月24日