

立信华府六单元

单元	房号	位置	含税金额
6	1803	主卧顶部渗漏	25504.04
6	101	南卧室外墙渗漏	11513.02
6	1301	北面主卧外墙渗漏	6670.02
6	1201	主卧外墙东侧渗水	19188.36
合计			62875.44

