

162号101室

东南外墙瓷砖开裂 1处

| 序号 | 名称           | 规格   | 数量 | 单位             | 单价  | 金额       | 备注 |
|----|--------------|------|----|----------------|-----|----------|----|
| 1  | 老化防水材料、胶剂清除  |      | 1  | 项              | 200 | 200      |    |
| 2  | 防水堵漏、堵漏胶     |      | 1  | 项              | 88  | 88       |    |
| 3  | 硅酮耐候密封注胶     |      | 1  | 项              | 58  | 58       |    |
| 4  | 窗台边沿段倾斜角防水涂刷 |      | 1  | 项              | 240 | 240      |    |
| 5  | 辅料           |      | 1  | 项              | 58  | 58       |    |
| 6  | 工费           | 每处2工 | 2  | 工              | 500 | 1000     | 1处 |
| 7  | 墙面聚氨酯防水涂料    |      | 0  | m <sup>2</sup> | 78  | 0        |    |
| 8  | 超高费          | 超层   | 1  | 层              | 50  | 50       | 1处 |
| 9  | 小计           |      |    |                |     | 1694     |    |
| 10 | 管理费、利润       |      | 1  | 项              | 5%  | 84.7     |    |
| 11 | 安全文明施工措施规费   |      | 1  | 项              | 5%  | 88.935   |    |
| 12 | 共计           |      |    |                |     | 1867.635 |    |
| 13 | 税费           |      | 1  | 项              | 9%  | 168.087  |    |
| 14 | 合计           |      |    |                |     | 2035.722 |    |

162号701室

东南房东墙渗水，北卧飘窗四周渗水2处

| 序号 | 名称           | 规格   | 数量 | 单位             | 单价  | 金额       | 备注 |
|----|--------------|------|----|----------------|-----|----------|----|
| 1  | 老化防水材料、胶剂清除  |      | 2  | 项              | 200 | 400      |    |
| 2  | 防水堵漏、堵漏胶     |      | 2  | 项              | 88  | 176      |    |
| 3  | 硅酮耐候密封注胶     |      | 2  | 项              | 58  | 116      |    |
| 4  | 窗台边沿段倾斜角防水涂刷 |      | 2  | 项              | 240 | 480      |    |
| 5  | 辅料           |      | 2  | 项              | 58  | 116      |    |
| 6  | 工费           | 每处2工 | 4  | 工              | 500 | 2000     | 2处 |
| 7  | 墙面聚氨酯防水涂料    |      | 15 | m <sup>2</sup> | 78  | 1170     |    |
| 8  | 超高费          |      |    | 层              | 50  | 700      | 2处 |
| 9  | 小计           |      |    |                |     | 5158     |    |
| 10 | 管理费、利润       |      | 1  | 项              | 5%  | 257.9    |    |
| 11 | 安全文明施工措施规费   |      | 1  | 项              | 5%  | 257.9    |    |
| 12 | 共计           |      |    |                |     | 5673.8   |    |
| 13 | 税费           |      | 1  | 项              | 9%  | 510.642  |    |
| 14 | 合计           |      |    |                |     | 6184.442 |    |



162号1102室

2楼阳落地窗底部渗水1处

| 序号      | 名称               | 规格   | 数量 | 单位             | 单价  | 金额       | 备注 |
|---------|------------------|------|----|----------------|-----|----------|----|
| 1       | 老化防水材料、<br>胶剂清除  |      | 1  | 项              | 200 | 200      |    |
| 2       | 防水堵漏、堵漏<br>胶     |      | 1  | 项              | 88  | 88       |    |
| 3       | 硅酮耐候密封注<br>胶     |      | 1  | 项              | 58  | 58       |    |
| 4       | 窗台边沿段倾斜<br>角防水涂刷 |      | 1  | 项              | 240 | 240      |    |
| 5       | 辅料               |      | 1  | 项              | 58  | 58       |    |
| 6       | 工费               | 每处2工 | 2  | 工              | 500 | 1000     | 1处 |
| 7       | 墙面聚氨酯防水<br>涂料    |      | 0  | m <sup>2</sup> | 78  | 0        |    |
| 8       | 超高费              |      |    |                | 50  | 350      | 1处 |
| 9       | 小计               |      |    |                |     | 1994     |    |
| 10      | 管理费、利润           |      | 1  | 项              | 5%  | 99.7     |    |
| 11      | 安全文明施工措<br>施规费   |      | 1  | 项              | 5%  | 99.7     |    |
| 12      | 共计               |      |    |                |     | 2193.4   |    |
| 13      | 税费               |      | 1  | 项              | 9%  | 197.406  |    |
| 14      | 合计               |      |    |                |     | 2390.806 |    |
| 162号总合计 |                  |      |    | 10610.97元      |     |          |    |

