

电梯维修方案及报价

维修方案

- 1、清扬康臣107号电梯三方通话线路腐蚀导致对讲设备经常失效（拟采用物联网无线对讲系统）
- 2、清扬康臣107号电梯补偿链胶皮老化，运行时有异响需更换
- 3、清扬康臣107号电梯钢丝绳生锈磨损严重需更换
- 4、清扬康臣107号电梯需具有防止电动车进入功能需更换专用光幕
- 5、清扬康臣107号电梯变频器需更换

报价内容

[illegible]

总金额 31280.00元 (已含修理所需材料费、运费、人工费以及承修方依法缴纳的税费)

无锡凌鸣智慧机电工程有限公司

2025年2月13日

3202130392227