






黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位(加盖公章): 无锡市光大能源科技发展有限公司

受损标的:黄泥头佳苑 82 右电梯,33 层 33 站. 速度 2 米/秒

受损照片: 门机控制变频器,轿门地坎,轿厢缓冲器修理,对重缓冲器修理.,轿厢导靴更换及调整,曳引钢丝绳拆卸及更换.

图片



施工方案: 1.1 楼门口放检修牌,关电源,,门机控制变频器更换及调试,,轿门地坎更换及调整,轿厢缓冲器修理,对重缓冲器修理.,轿厢导靴更换及调整.曳引钢丝绳拆卸及更换。

报价明细:

序号	名称	品牌	数量	单价 (元)	小计(元)
1	轿门地坎	开门距 800mm	1 套	758	758
2	轿厢缓冲器修理	/	1 只	350	350
3	对重缓冲器修理	/	1 只	350	350
4	门机控制变频器,	YSK01	1 只	3650	3650
5	轿厢导靴	/	4 只	550	2200
6	钢丝绳直径 10MM	赛福天	1000 米	11	11000
7	电梯修理费		1 台	9500	9500
	税金 13%				3615.04
	合计:				31423.04

无锡市光太能源科技发展有限公司

2026 年 8 月 3 日

