





外墙溶剂涂料一底二面	22.87	8.56	12.15	1.97	5.00	23.82	544.76	9.00	593.79
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-200北书房外墙漏水	106.22	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	3,956.41	90.00	4,312.49
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	20.35	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	292.23	9.00	318.53
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.55	12	15	4	5.00	32.55	180.65	9.00	196.91
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	18.5	15.56		2.43	5.00	18.89	349.47	9.00	380.92
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16		3.52	5.00	105.06		9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	11.1	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	390.50	9.00	425.65
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	20.35	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,209.56	9.00	1,264.09
外墙溶剂涂料一底二面	21.37	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	509.03	9.00	554.84
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-2204北书房北外墙漏水	120.3	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,602.39	90.00	5,016.60
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	22.88	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	328.56	9.00	358.13
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.24	12	15	4	5.00	32.55	203.11	9.00	221.39
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.8	15.56		2.43	5.00	18.89	392.91	9.00	428.27
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	105.06		9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	12.48	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	439.05	9.00	478.56
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.88	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,247.65	9.00	1,359.94
外墙溶剂涂料一底二面	24.02	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	572.16	9.00	623.65
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-301客厅阳台外墙漏水	114.52	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,434.04	90.00	4,833.10
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	21.67	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	311.18	9.00	339.19
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.91	12	15	4	5.00	32.55	192.37	9.00	209.68
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.7	15.56		2.43	5.00	18.89	372.13	9.00	405.62
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	105.06		9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	11.82	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	415.83	9.00	453.25
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.67	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,181.67	9.00	1,288.02
外墙溶剂涂料一底二面	22.75	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	541.91	9.00	590.68
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-301主卧窗外墙漏水	118.2	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,541.21	90.00	4,949.92
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	22.44	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	322.24	9.00	351.24
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.12	12	15	4	5.00	32.55	199.21	9.00	217.14
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.4	15.56		2.43	5.00	18.89	385.36	9.00	420.04
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	105.06		9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	12.24	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	430.60	9.00	469.35
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.44	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,223.65	9.00	1,339.78
外墙溶剂涂料一底二面	23.56	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	561.20	9.00	611.71
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-401客厅南阳台外墙漏水	116.15	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,234.02	90.00	4,615.07
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	22.22	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	319.08	9.00	347.80
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	6.06	12	15	4	5.00	32.55	197.25	9.00	215.00
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.2	15.56		2.43	5.00	18.89	381.58	9.00	415.92
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	105.06		9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	12.12	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	426.38	9.00	464.75
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.22	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,211.66	9.00	1,320.71



外墙溶剂涂料一底二面	23.33	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	555.72	9.00	605.73
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-401主卧南外墙漏水	134.97	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	5,018.00	90.00	5,469.63
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.02	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	369.63	9.00	402.90
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23.4	15.56	15	4	5.00	32.55	228.50	9.00	249.07
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52	5.00	18.89	442.03	9.00	481.81
水泥砂浆抹灰	14.04	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	493.93	9.00	538.38
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.74	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,403.60	9.00	1,529.92
外墙溶剂涂料一底二面	27.03	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	643.85	9.00	701.80
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-504北次卧外墙漏水	113.47	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,403.46	90.00	4,799.77
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	21.45	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	308.02	9.00	335.74
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.85	12	15	4	5.00	32.55	190.42	9.00	207.56
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	19.5	15.56		2.43	5.00	18.89	368.36	9.00	401.51
水泥砂浆抹灰	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	11.7	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	411.61	9.00	448.65
外墙溶剂涂料一底二面	21.45	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,169.67	9.00	1,274.94
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	22.52	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	556.43	9.00	584.71
123-504客厅北外墙漏水	116.68	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,249.43	90.00	4,631.87
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	22.33	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	320.66	9.00	349.52
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.09	12	15	4	5.00	32.55	198.23	9.00	216.07
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	20.3	15.56		2.43	5.00	18.89	383.47	9.00	417.98
水泥砂浆抹灰	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.18	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	428.49	9.00	467.05
外墙溶剂涂料一底二面	22.33	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,217.65	9.00	1,327.24
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	23.45	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	558.58	9.00	608.85
123-504客厅南阳台外墙漏水	113.47	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,403.46	90.00	4,799.77
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	21.45	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	308.02	9.00	335.74
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.85	12	15	4	5.00	32.55	190.42	9.00	207.56
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	19.5	15.56		2.43	5.00	18.89	368.36	9.00	401.51
水泥砂浆抹灰	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	11.7	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	411.61	9.00	448.65
外墙溶剂涂料一底二面	21.45	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,169.67	9.00	1,274.94
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	22.52	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	536.43	9.00	584.71
123-604北次卧北外墙漏水	117.15	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,510.62	90.00	4,916.57
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	22.22	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	319.08	9.00	347.80
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.06	12	15	4	5.00	32.55	197.25	9.00	215.00
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	20.2	15.56		2.43	5.00	18.89	381.58	9.00	415.92
水泥砂浆抹灰	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.12	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	426.38	9.00	464.75
外墙溶剂涂料一底二面	22.22	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,211.66	9.00	1,320.71

外墙溶剂涂料一底二面	23.33	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	555.72	9.00	605.73
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123-701南主岛外墙漏水	134.97	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	5,018.00	90.00	5,469.63
采用阳东方丽瓦对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	25.74	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	369.63	9.00	402.90
对窗台与外墙面交接处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.02	12	15	4	5.00	32.55	228.50	9.00	249.07
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	23.4	15.56		2.43	5.00	18.89	442.03	9.00	481.81
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52	5.00	17.51	140.08	9.00	152.69
水泥砂浆抹灰	14.04	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	493.93	9.00	538.38
涂刷东方丽瓦HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.74	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,403.60	9.00	1,529.92
外墙溶剂涂料一底二面	27.03	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	643.85	9.00	701.80
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
123单元8-15层保温层脱落	1198.38	227.03	166.57	402.74	55.00	836.14	51,876.35	99.00	56,545.22
3*3mm高密度玻璃纤维网	137.5	11.15	4.58	0.86	5.00	17.42	2,395.25	9.00	2,610.82
安装5cm厚高密度聚氨酯挤塑板	125	20.17	28.52	8.12	5.00	59.65	7,456.25	9.00	8,127.31
抗裂砂浆找平	125	12.31	16.82	2.75	5.00	33.47	4,183.75	9.00	4,560.29
立邦外墙专用腻子	144.38	22.15	28.71	3.84	5.00	57.44	8,293.19	9.00	9,039.58
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	3	13.16		3.52	5.00	17.51	52.53	9.00	62.26
刷立邦抗裂耐水砂浆2遍	125	22.15	27.86	3.45	5.00	56.13	7,016.25	9.00	7,647.71
涂刷表面处理剂	137.5	11.17	15.45	3.25	5.00	31.36	4,312.00	9.00	4,700.08
涂刷内墙耐水涂料2遍	137.5	25.65	32.47	7.13	5.00	68.51	9,420.13	9.00	10,267.94
外墙溶剂涂料一底二面	137.5	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	3,275.25	9.00	3,570.02
蜘蛛人高空对外墙面及保温层拆除	125	30.56		7.85	5.00	40.33	5,041.25	9.00	5,494.96
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25

