


行标签	求和项:数量:A	求和项:人工费(不含税):B	求和项:主材费(求和项:机械辅材费(求和项:综合取费(求和项:不含税单价:求和项:不含税税率:求和项:含税价:J)	求和项:不含税税率:求和项:含税价:J)
122-1601南次外墙漏水	3162.06	5773.45	6074.84	6810.74
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	117.15	364.21	391.87	402.61
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56
德高界面处理剂	1	95.17	190.21	12.41
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	22.22	4.77	7.65	1.26
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.06	12	15	4
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	20.2	15.56		2.43
水泥砂浆抹灰	7	13.16		3.52
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.12	20.66	10.51	2.33
外墙溶剂涂料一底二面	22.22	28.6	21.2	2.13
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	23.33	8.56	12.16	1.97
122-1601南主卧室外墙漏水	135.97	364.21	391.87	402.61
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41
德高界面处理剂	25.74	4.77	7.65	1.26
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.02	12	15	4
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23.4	15.56		2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52
水泥砂浆抹灰	14.04	20.66	10.51	2.33
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	25.74	28.6	21.2	2.13
外墙溶剂涂料一底二面	27.03	8.56	12.16	1.97
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360
122-1601南主卧外墙漏水	138.07	364.21	391.87	402.61
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41
德高界面处理剂	26.18	4.77	7.65	1.26
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.14	12	15	4
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	23.8	15.56		2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52
水泥砂浆抹灰	14.28	20.66	10.51	2.33
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	26.18	28.6	21.2	2.13
外墙溶剂涂料一底二面	27.49	8.56	12.16	1.97
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360
122-1902南阳台外墙漏水	113.47	364.21	391.87	402.61
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	2	115.73	135.14	12.56
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41
德高界面处理剂	21.45	4.77	7.65	1.26
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.85	12	15	4
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	19.5	15.56		2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52
水泥砂浆抹灰	11.7	20.66	10.51	2.33
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.45	28.6	21.2	2.13
外墙溶剂涂料一底二面	22.52	8.56	12.16	1.97
自卸汽车运土(8t以内)(运距25km以内)	1	50		360
122-2102南主阳台漏水	139.17	364.21	391.87	402.61
采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41
德高界面处理剂	26.62	4.77	7.65	1.26
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.26	12	15	4
对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	24.2	15.56		2.43
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8	13.16		3.52
水泥砂浆抹灰	14.52	20.66	10.51	2.33
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	26.62	28.6	21.2	2.13





外墙溶剂涂料一底二面	27.95	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	665.77	9.00	725.69
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-2102主册东外墙漏水	143.43	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	5,016.92	90.00	5,488.45
采用YH东方雨虹对缝填堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	1	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	398.06	9.00	433.89
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	7.56	12	15	4	5.00	32.55	246.08	9.00	268.23
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	25.2	15.56		2.43	5.00	18.89	476.03	9.00	518.87
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	8	13.16		3.52	5.00	17.51	140.08	9.00	152.69
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	15.12	20.66	10.51	2.13	5.00	35.18	531.92	9.00	579.79
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	27.72	28.6	21.2	2.33	5.00	54.53	1,511.57	9.00	1,647.61
外墙溶剂涂料一底二面	29.11	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	693.40	9.00	755.81
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-22楼西侧北侧外墙漏水	82.62	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	3,280.67	90.00	3,575.94
采用YH东方雨虹对缝填堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	15.62	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	224.30	9.00	244.49
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	14.2	12	15	4	5.00	32.55	138.66	9.00	151.14
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	5	15.56		2.43	5.00	18.89	268.24	9.00	292.38
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	8.52	13.16		3.52	5.00	17.51	87.55	9.00	95.43
水泥砂浆抹灰	15.62	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	299.73	9.00	326.71
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	16.4	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	851.76	9.00	928.42
外墙溶剂涂料一底二面	1	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	390.65	9.00	425.81
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-2701屋面天台漏水	970.45	156.8	72.82	376.94	35.00	636.88	37,227.35	63.00	40,577.81
搭设处氯氟树脂边	48.85	16.77	21.65	2.26	5.00	42.71	2,086.38	9.00	2,274.15
对卷材基层面涂刷PVC328非固化橡胶沥青防水涂料	195.4	21.17	9.87	2.31	5.00	35.02	6,842.91	9.00	7,458.77
对沿水落口、找坡处及太阳能底座基础等部位涂刷基层处	195.4	7.37	3.44	0.66	5.00	12.04	2,352.62	9.00	2,564.36
对原防水卷材和水泥石灰保护层铲除、清除表面松动部位	195.4	17.52		5.78	5.00	24.47	4,781.44	9.00	5,211.77
铺贴东方雨虹3mm厚SBS防水卷材,搭接150mm	195.4	30.81	37.86	2.41	5.00	74.63	14,582.70	9.00	15,895.14
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	130	13.16		3.52	5.00	17.51	2,276.30	9.00	2,481.17
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	10	50		360	5.00	430.50	4,305.00	9.00	4,692.45
122-301南次卧室外漏水	101.96	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,079.83	90.00	4,447.03
采用YH东方雨虹对缝填堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	19.25	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	276.43	9.00	301.31
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.25	12	15	4	5.00	32.55	170.89	9.00	186.27
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	17.5	15.56		2.43	5.00	18.89	330.58	9.00	367.35
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	6	13.16		3.52	5.00	17.51	105.06	9.00	114.52
水泥砂浆抹灰	10.5	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	369.39	9.00	402.64
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	19.25	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,049.70	9.00	1,144.17
外墙溶剂涂料一底二面	20.21	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	481.40	9.00	524.73
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-301南主卧外墙漏水	114	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,418.85	90.00	4,816.55
采用YH东方雨虹对缝填堵漏	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
窗口原密封胶铲除,重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	21.56	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	309.60	9.00	337.46
对窗台与外墙面接缝处,原密封胶铲除,重新打硅宝结构	5.88	12	15	4	5.00	32.55	191.39	9.00	367.35
对原墙面脱落、起皮的地方进行铲除	19.6	15.56		2.43	5.00	18.89	370.24	9.00	403.56
人工清理建筑垃圾并装袋,垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	413.72	9.00	450.95
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.56	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,175.67	9.00	1,281.48
外墙溶剂涂料一底二面	22.64	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	539.28	9.00	587.82
自卸汽车运土 (8t以内) (运距25km以内)	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-302南卧外墙漏水	117.15	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,546.70	90.00	4,955.89

122-603南阳台外墙漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
	德高界面处理剂	22.22	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	319.08	9.00	347.80
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	6.06	12	15	4	5.00	32.55	197.25	9.00	215.00
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	20.2	15.56	2.43	2.33	5.00	18.89	381.58	9.00	415.92
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16	3.52	3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
	水泥砂浆抹灰	12.12	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	426.38	9.00	464.75
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	22.22	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,211.66	9.00	1,320.71
	外墙溶剂涂料一底二面	23.33	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	555.72	9.00	605.73
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50	360	360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122-703南卧室外墙漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	116.63	364.21	391.87	402.61	50.00	1,216.62	4,495.45	90.00	4,900.05
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	22.11	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	317.50	9.00	346.08
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	6.03	12	15	4	5.00	32.55	196.28	9.00	213.95
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	20.1	15.56	2.43	2.33	5.00	18.89	379.69	9.00	413.86
	水泥砂浆抹灰	7	13.16	3.52	3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	12.06	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	424.27	9.00	462.45
	外墙溶剂涂料一底二面	22.11	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,205.66	9.00	1,314.17
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	23.22	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	553.10	9.00	602.88
122-703南卧室西侧外墙漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	95.18	364.21	391.87	402.61	50.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	18.04	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	259.05	9.00	282.36
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	4.92	12	15	4	5.00	32.55	160.15	9.00	174.56
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	16.4	15.56	2.43	3.52	5.00	18.89	309.80	9.00	337.68
	水泥砂浆抹灰	5	13.16	3.52	3.52	5.00	17.51	87.55	9.00	95.43
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	9.84	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	346.17	9.00	377.33
	外墙溶剂涂料一底二面	18.04	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	983.72	9.00	1,072.25
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	18.94	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	451.15	9.00	491.75
122-802西卧室西侧外墙漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	111.9	364.21	391.87	402.61	50.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	2	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	625.36	9.00	681.64
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	21.12	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	303.28	9.00	330.58
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.76	12	15	4	5.00	32.55	187.49	9.00	204.36
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	19.2	15.56	2.43	2.33	5.00	18.89	362.69	9.00	395.33
	水泥砂浆抹灰	6	13.16	3.52	3.52	5.00	17.51	105.06	9.00	114.52
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	11.52	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	405.27	9.00	441.74
	外墙溶剂涂料一底二面	21.12	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,151.67	9.00	1,255.32
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	22.18	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	528.33	9.00	575.88
122-802西卧室南侧漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	115.05	364.21	391.87	402.61	50.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99
	德高界面处理剂	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
	对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	21.78	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	312.76	9.00	340.91
	对原墙面落灰、起皮的地方进行铲除	5.94	12	15	4	5.00	32.55	193.35	9.00	210.75
	人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	19.8	15.56	2.43	2.33	5.00	18.89	374.02	9.00	407.68
	水泥砂浆抹灰	7	13.16	3.52	3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
	涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	11.88	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	417.94	9.00	455.35
	外墙溶剂涂料一底二面	21.78	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,187.66	9.00	1,294.58
	自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	22.87	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	544.76	9.00	593.79
122-902南主卧室阳台漏水东南侧漏水	采用YH东方雨虹对缝隙堵漏	113	364.21	391.87	402.61	50.00	430.50	430.50	9.00	469.25
	窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	2	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	553.20	9.00	602.99



采用VH东方雨虹对缝隙填漏	1	115.73	135.14	12.56	5.00	276.60	276.60	9.00	301.49
窗口原密封胶铲除，重新打硅宝结构耐候胶	1	95.17	190.21	12.41	5.00	312.68	312.68	9.00	340.82
德高界面处理剂	21.56	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	14.36	9.00	337.46
对窗台与外墙面接缝处，原密封胶铲除，重新打硅宝结构	5.88	12	15	4	5.00	309.60	191.39	9.00	208.62
对原墙落灰、起皮的地方进行铲除	19.6	15.56		2.43	5.00	18.89	370.24	9.00	403.56
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	7	13.16		3.52	5.00	17.51	122.57	9.00	133.60
水泥砂浆抹灰	11.76	20.66	10.51	2.33	5.00	35.18	413.72	9.00	450.95
涂刷东方雨虹HCA-108屋面外墙高弹性防水涂料	21.56	28.6	21.2	2.13	5.00	54.53	1,175.67	9.00	1,281.48
外墙渗剂涂料一底二面	22.64	8.56	12.16	1.97	5.00	23.82	539.28	9.00	587.82
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	1	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	469.25
122单元负一楼渗水	436.86	153.5	123.97	394.65	40.00	705.72	21,535.73	72.00	23,473.96
20MPa高压止水针头，钻洞直径14mm，深度100mm	155	7.52	1.15	0.28	5.00	9.40	1,457.00	9.00	1,566.15
德高界面处理剂	18.76	4.77	7.65	1.26	5.00	14.36	269.39	9.00	293.64
东方雨虹JSA-101柔韧性JS防水涂料底涂	17.05	18.75	24.73	2.31	5.00	48.08	819.76	9.00	893.54
东方雨虹JSA-101柔韧性JS防水涂料面涂	17.05	18.75	24.73	2.31	5.00	48.08	819.76	9.00	893.54
对渗漏部位开槽引流，沟槽尺寸10*10cm	32	24.21		12.56	5.00	38.61	1,235.52	9.00	1,346.72
聚脲防水防腐灌注浆液	155	16.34	65.71	12.41	5.00	99.18	15,372.90	9.00	16,756.46
人工清理建筑垃圾并装袋，垂直运输短驳	40	13.16		3.52	5.00	17.51	700.40	9.00	763.44
自卸汽车运土（8t以内）（运距25km以内）	2	50		360	5.00	430.50	430.50	9.00	938.49

