






黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
42#机房导向轮	42#主导靴	42#主导靴	42#主导靴	42#主导靴

施工方案：

- 1.电梯型号 TKJ800/1.0 11/11/11
- 2.一楼层门放检修牌
- 3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备 注
机房导向轮（定制）	套	1	3980	3980	
更换工时费	台	1	1350	1350	
主导靴（定制）	套	4	480	1920	
合 计				7250	

无锡星宇电梯工程有限公司

2026年1月7日

