



防 水 单 价 汇 总

序号	房号	渗水部位	直接费用	3%税金	含税合计	备注
1	3-203	客厅阳台漏水	2645.16	80.49	2725.65	
2	3-1004	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
3	3-1603	南阳台漏水	2906.86	85.84	2992.70	
4	3-1604	南阳台漏水	2906.86	85.84	2992.70	
5	3-1604	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
6	3-1901	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
7	3-1904	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
8	3-2501	次卧北外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
9	3-2504	主卧东外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
10	3-2504	北阳台漏水	2395.91	85.58	2481.49	
11	3-2602	主卧外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
12	3-2602	次卧外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
13	3-2602	屋面漏水	2275.63	63.51	2339.14	
14	3-2604	卫生间东外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
15	3-2703	客厅东南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
16	4-201	空调机位西外墙漏水	2007.91	56.55	2064.46	
17	5-602	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
18	5-901	客厅南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
19	6-1002	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
20	7-601	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
21	24-802	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
22	25-201	南阳台漏水	2645.16	80.49	2725.65	
23	26-601	屋顶天沟漏水	2016.7	60.84	2077.54	
24	27-101	空调机位北外墙漏水	2599.6	75.26	2674.86	
25	29-102	客厅东阳台漏水	2645.16	80.49	2725.65	
26	37-201	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	



27	37-301	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
28	37-301	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
29	41-602	屋面烟道漏水	19213.52	60.28	1983.80	
30	71-201	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
31	71-601	南阳台顶漏水	2275.63	63.51	2339.14	
32	73-102	次卧北外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
33	73-102	客厅东外墙漏水	2838.22	61.18	2899.40	
34	107-601	屋面漏水	2951.72	123.17	3074.89	
35	112-602	主卧南飘窗漏水	2982.77	146.62	3129.39	
36	112-602	次卧东外墙漏水	2477.38	90.66	2568.04	
37	113-702	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
38	113-702	主卧南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
39	113-702	南次卧飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
40	113-702	次卧东外墙漏水	1869.68	40	1909.68	
41	112-802	屋面漏水	12212.3	352.13	12564.43	
42	112-802	主卧南飘窗漏水	8904.62	286.26	9190.88	
43		南次卧飘窗漏水				
44		次卧北外墙漏水				
45		客厅飘窗漏水				
46	122-502	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
47	122-502	次卧东外墙漏水	2234.88	71.56	2306.44	
48	122-602	主卧东外墙漏水	2234.88	71.56	2306.44	
49	135-602	北阳台顶漏水	2358.08	82.43	2440.51	
50	136-501	主卧南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
51	136-501	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
52	151-201	卧室西外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
53	151-402	次卧东外墙漏水	2180.56	64.84	2245.40	
54	151-602	客厅北阳台顶漏水	2358.08	82.43	2440.51	
55	151-602	次卧东外墙漏水	2285.56	84.1	2369.66	



56	151-602	主卧南飘窗漏水	5558.15	194.87	5753.02	
57		南次卧飘窗漏水				
58		次卧北飘窗漏水				
59	200-602	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
60	200-602	南阳台窗顶边漏水	2211.58	51.26	2262.84	
61	210-302	南阳台窗顶边漏水	2677.22	48.43	2725.65	
62	210-701	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
63	210-702	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
64	210-801	南北阳台窗顶边漏水	3327.1	109.67	3436.77	
65	210-1101	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
66	211-201	南阳台漏水	2645.16	80.49	2725.65	
67	216-302	主卧飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
68	216-302	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
69	216-302	次卧北外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
70	216-802	南阳台顶漏水	2275.63	63.51	2339.14	
71	216-802	东阳台顶漏水	2275.63	63.51	2339.14	
72	248-502	主卧南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
73	249-201	南次卧外墙漏水	1908.48	31.72	1940.20	
74	249-302	露台东南角外墙渗水	2007.91	54.37	2062.28	
75	262-301	北阳台东北角外墙渗水	2007.91	54.37	2062.28	
76	265-502	主卧南外墙漏水	2180.56	69.2	2249.76	
77	265-802	主卧南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
78	291-501	北阳台飘窗漏水	2391.05	90.44	2481.49	
79	291-501	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
80	292-801	南阳台顶部漏水	1963.35	43.34	2006.69	
81	299-402	南阳台窗顶边漏水	2677.22	48.43	2725.65	
82	300-802	客厅南外墙漏水	2007.91	54.37	2062.28	
83	307-403	主卧南飘窗漏水	2211.58	51.26	2916.84	
84	307-604	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	



85	307-1501	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
86	322-302	次卧北飘窗漏水	2560.8	88.99	2649.79	
87	323-802	主卧南飘窗漏水	2793.6	68.74	2862.34	
88	323-802	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
89	341-1401	屋面漏水	2572.44	67.54	2639.98	
90	341-1401	次卧北飘窗漏水	2211.58	51.26	2262.84	
91	342-1401	南北次卧窗顶边漏水	3661.75	131.45	3793.20	
92	342-1402	屋面漏水	2869.27	71.55	2940.82	
93						
94						
95						
96						
合计					236104.86	

