

瑞星家园 101 栋 101 单元更换右梯曳引机
轴承和磁钢片工程

预算总价

签约合同价（小写）：14517.85（大写）：壹万肆仟伍佰壹拾柒元捌角伍分

预算价（小写）：14517.85（大写）：壹万肆仟伍佰壹拾柒元捌角伍分

发 包 人：_____
(单位盖章)

承 包 人：_____
(单位盖章)



造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

核 对 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026 年 4 月 20 日

核 对 时 间：2026 年 4 月 20 日

分部分项工程费综合单价

工程名称: 瑞星家园 101 栋 101 单元更换右梯曳引机轴承和磁钢片 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

说明函


收件人:	瑞星家园	发件人:	无锡市实达电梯工程有限公司
传真:	0510— 85840266	页数:	1
电话:	13771485675	日期:	
关于:	瑞星家园 101#右电梯情况说明 签收:		

☒ 紧急 ☐ 请审阅 ☐ 请批注 ☐ 请答复 ☐ 请
传阅

尊敬的领导您好:接到物业报修 **101** 单元右电梯运行声音响,我技术人员到达现场发现主机声音响,通过确认是主机轴承损坏,磁钢片是否损坏要拆开才知晓,必须马上停梯,需要更换轴承。(此预算暂含磁钢片更换,如不需要更换磁钢片,结算按实际结算)

处理方法:

- 1、 更换 轴承: 进口两只
- 2、 更换 磁钢片: **24** 对 (拆机才知晓)



营业执照

(副本)

编号 320211666202411140052

统一社会信用代码

9132021167895035XA (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 无锡市实达电梯工程有限公司

注册资本 150万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2008年08月04日

法定代表人 朱健

住所 无锡市滨湖区仙蠡墩56-3-4

经营范围 电梯销售、安装、维修、保养、装潢，通用设备及配件的销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2024年11月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国
特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS3332B54-2029

单位名称：无锡市实达电梯工程有限公司

住 所：无锡市滨湖区仙蠡墩 56-3-4

办公地址：无锡市滨湖区仙蠡墩 56-3-4

经审查，获准从事以下特种设备的生产活动：

许可项目	子项目	许可参数	备 注
电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯 (含消防员电梯)	$V \leq 2.5\text{m/s}$	/
电梯安装 (含修理)	曳引驱动载货电梯和强制驱 动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)	—	/
电梯安装 (含修理)	自动扶梯与自动人行道	—	/
电梯安装 (含修理)	杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	—	/

发证机关：江苏省市场监督管理局

有效期至：2029 年 4 月 26 日

发证日期：

2023 年 3 月 20 日

变更日期：2025 年 3 月 6 日