

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）： 无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的： 黄泥头佳苑

受损照片：

				
42#轿厢显示板	42#超载置装			



施工方案：

- 1.电梯型号 TKJ800/1.0      11/11/11
- 2.一楼层门放检修牌
- 3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备 注
轿厢内 110%载荷试验	台	1	500	500	42#
轿厢显示板	套	1	420	420	42#
超载装置	套	1	400	400	42#
合 计				1320	



无锡星宇电梯工程有限公司  
2025 年 11 月 6 日