







黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

				
55#左轿厢显示板	55#右轿厢显示板	55#左超载装置	55#右超载装置	55#右机房导向轮
				
55#右补偿链				

施工方案：

- 1.电梯型号 TKJ800/1.75 11/11/11
- 2.一楼层门放检修牌
- 3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	2	500	1000	55#左右
轿厢显示板	套	2	420	840	55#左右
超载装置	套	2	400	800	55#左右
机房导向轮	套	1	3980	3980	55#右
更换工时费	台	1	1350	1350	55#右
补偿链	米	140	54	7560	55#右
更换工时费	台	1	2000	2000	55#右
合 计				17530	

无锡星宇电梯工程有限公司

2025年11月6日