

维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 A 区 53# 的电梯故障，经我司技术人员鉴定控制柜内变频器损坏（照片为损坏的变频器）。经过对变频器检测后发现，此次变频器模块损坏导致主板也一同烧毁，已无法维修，需要采购新的变频器。该变频器是日立品牌，型号：艾默生变频器 EV-ECD01，购买新的变频器价格 12360 元（价格见框架合同 53 项），望贵司尽快审批！谢谢！

备注：维修质保期 12 个月

