

变频器维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 A 区 170#的电梯故障，经我司技术人员鉴定控制柜内 10T 接触器损坏（照片为损坏的接触器）。该接触器是日立品牌，型号：10T 接触器。此接触器无维修价值，建议更换新的接触器。新的接触器价格为 1339 元（价格见框架合同 50 项），望贵司尽快审批！谢谢！

备注：质保期 12 个月。

