

111-602 次卧北飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、次卧北飘窗渗水												
1	成品保护		彩条布	m ²	8.5	5	2	1	20(吊绳)	28	238	高空蜘蛛人操作工
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m ²	8.5		20	1		21	178.5	地面操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	8.5	10	5	1		16	136	弹绳、手推式切割机切割
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵		1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m ²	8.5	25	8	1		34	289	人工电锤凿除
5	找平层/保护层		海螺	m ²	8.5	25	5	1		31	263.5	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
6	防水施工		1.防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SIP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 3遍 2.涂料厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:无纺布	m ²	8.5	28	5	1		34	289	2cm厚1:3水泥砂浆粉剂;
7	外墙钢丝网片加固		立邦\多乐士	m ²	8.5	10	8	1		19	161.5	995佳醇结构胶
8	外墙弹性涂料		东方雨虹或德高	m ²	8.5	25	5	1		31	263.5	地面保护氧化、道板砖等
9	窗台与窗框交接		东方雨虹或德高	m	8.5	10	5	1		16	136	梁溪区指定环卫建筑垃圾清运至指定地点
10	现场清理垃圾袋运至指定地点		垃圾袋运至指定地点	m ²	8.5		9	1		10	85	梁溪区指定环卫建筑垃圾清运至指定地点
11	小计					2040						

