

电梯维修报价单

无锡市梁溪区新联家园第三届业主委员会：

新联家园 21 单元左电梯最近频繁发生困人故障，经维保技师检查是主变频器故障，主机漏油、补偿链包覆材料破损，需要维修更换，具体报价如下：

序号	名称	型号	数量	单价	小计
1	主变频器维修	安川 G7	1	2800	2800
2	主机漏油维修 人工费		1	2800	2800
3	主机齿轮油	320	1	550	550
4	补偿链更换	13mm	92	32	2944
5	税费			1%	90
	合计：¥9184 元（玖仟壹佰捌拾肆圆整）				

无锡申力电梯工程有限公司
2026 年 9 月 2 日