

国际一花园40单元左梯维修工程报价单

序号	楼号	电梯位置	故障情况	维修处理	维修费用			小计	备注	
					名称	型号	单价			
1	40单元	左梯	驱动模块损坏	更换	驱动模块	X45MB-27	1150	6	6900	含税、管理费
			驱动板损坏	更换	驱动板	203717G02	4800	1	4800	
			驱动板损坏	更换	驱动板	203717G01	5760	1	5760	
			互感器损坏	更换	互感器	YX301C、HL-800V	960	4	3840	
			电容损坏	更换	电容	400V5600uF	350	8	2800	
					系统程序及调试		2000	1	2000	
合计										



江苏怀机电科技有限公司

