

无锡市华升电梯工程有限责任公司

奥林花园 D 区 155 号（左）电梯情况说明及配件报价单

江苏华高物业服务有限公司：

关于奥林花园 155 号门（左）电梯故障原因及报价：

贵单位奥林花园 155 号门（左）电梯故障报修，我司维保人员仔细检查后发现是曳引钢丝绳断丝严重导致。此配件安装至今从未更换过，为自然磨损老化所致。为了电梯安全可靠的运行，建议及时更换此配件故障带来的安全隐患。待贵司确认同意后，我司将从速订购进行更换和调试，确保此梯安全可靠运行。

现对故障元器件报价如下：

针对故障元器件报价如下：				
名称	规格	数量	单价	合计
曳引钢丝绳	Φ10mm	5 根	165 米 x11.8 元	9735 元
人工				6500 元
税率	9%			1461.15 元
合计：（大写）人民币壹万柒仟陆佰玖拾陆元壹角伍分（¥17696.15）				

无锡市华升电梯工程有限责任公司

