

维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 B 区 35# 的电梯故障，经我司技术人员鉴定门机控制器损坏（照片为损坏的门机控制器）。该变频器是迅达品牌，型号：59313503。由于是通讯问题无法维修，建议购买新的门机控制器，价格 4768.9 元整（价格见框架合同 96 项）。望贵司尽快审批！谢谢！

备注：维修质保期 12 个月

