

变频器维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 A 区 177#的电梯故障，经我司技术人员鉴定控制柜内变频器损坏。经过对变频器检测后发现，此次变频器损坏原因是供电模块烧毁造成的（照片为损坏的变频器内部照片）。此变频器在今年 4 月 17 日维修过，但当时是电源故障，更换了电容，与此次模块损坏无关。此次模块损坏导致主板也一同烧毁，已无法维修，需要采购新的变频器。该变频器是日立品牌，型号：艾默生变频器 EV-ECD01，购买新的变频器价格 12360 元（价格见框架合同 53 项）。望贵司尽快审批！谢谢！

备注：全新变频器质保期 12 个月

