

电梯修理工程报价及确认单

金科智慧服务集团股份有限公司无锡分公司：

贵小区一台电梯（41单元左梯）经我司技质部检查确认存在：曳引钢丝绳断股、曳引轮磨损超标，主机油封漏油严重，存在重大安全隐患，需尽快更换。我公司就更换项目报价如下：

楼号位置		型号	层站	速度	载重	曳引机型号
41单元左		三菱菱云	35层	2.5m/s	1050kg	A157
序号	修理项目	台数	材料栏			备注
			单价	数量	小计 (元)	
1	三菱用曳引钢丝绳	1	14	1250	17500	
2	三菱用钢丝绳绳头	1	260	12	3120	
3	三菱用曳引轮	1	3800	1	3800	
4	曳引轮油封、电动机油封、主机盖密封垫	1	600	1	600	
5	抱闸制动器制片	1	1000	1	1000	
6	限速器钢丝绳	1	1200	1	1200	
7	更换曳引钢丝绳钢丝绳人工费	1	4000	1	4000	
8	更换曳引轮、油封人工费	1	2000	1	2000	
9	设备运行调试费	1	500	1	500	
10	机房及井道工作平台搭建	1	3000	1	3000	
11	辅料（回丝、合金、煤油等）	1	1000	1	1000	
12	运输费	1	600	1	600	
13	平衡系数及超载试验	1	2000	1	2000	
14	主机齿轮油更换	1	0	1	0	
15	厅门、轿门等部件调整	1	0	1	0	
16	机房、井道、轿顶、底坑卫生清理	1	0	1	0	
17	小计				40320	
18	管理费（5%）				2016	
19	税金（9%）				3810	
20	修理费用合计				46146	

说明：1. 本报价有效期45日。
2. 如修理中发现隐蔽项目或本报价范围之外的项目，人工费、材料费按实计算。
3. 如对报价单有疑问或已确认，请发书面传真或电话回复。

敬请委托方确认

委托单位盖章

关系

江苏润东机电科技有限公司 盖章

02 5

