

# 情况说明

致：无锡太湖世家物业服务有限公司

我公司维保人员日常检查发现，博客公寓5单元2号梯轿顶轮磨损严重；补偿链导向装置损坏；5单元1号梯操纵箱显示板损坏；底坑涨紧轮磨损严重；轿厢通讯板损坏；机房导向轮磨损异响；补偿链导向装置损坏；5单元3号梯底坑涨紧轮磨损异响；补偿链导向装置损坏；门机板损坏；为确保电梯安全运行建议立即更换。

因原电梯门感应装置不具备阻电动车功能，不符合相关规定，根据政府相关部门要求需加装（防阻电动车）物联网光幕。

希望贵司能尽快做出相应的决定，以保障电梯的正常运行。

附：报价壹份。



# 无锡广奥电梯有限公司

## 配件报价清单

报价人：李姗姗

联系电话：18921396866

报价有效期：30天



客户名称：无锡太湖世家物业服务有限公司 (博客公寓)

单号：

GAWX202506162

甲方意见

同意

不同意

联系人：

沈建国

日期：

2025年6月16日

### 配件清单

序号	物品名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注
1	轿顶轮	/	1	套	3930	3930	5单元2号梯
2	更换轿顶轮人工费	/	1	台	2180	2180	
3	轿厢通讯板	RS32	1	块	530	530	5单元1号梯
4	导向轮	/	1	套	2020	2020	
5	更换导向轮人工费	/	1	台	1650	1650	
6	操纵箱显示板	/	1	块	1363	1363	
7	门机板	/	1	块	1395	1395	5单元3号梯
8	底坑涨紧轮	/	2	台	360	720	5单元1号、3号梯
9	物联网光幕	/	3	套	1388	4164	5单元1号、2号、3号梯
10	补偿链导向装置	/	6	套	516	3096	
11	运费	/	1	项	1100	1100	

备注：以上报价含9%增值税。

合计

大写：贰万贰仟壹佰肆拾捌元整

小写：22148.00