

## 变频器维修报告

贵司所报修圣芭芭拉 A 区 227#的电梯故障，经我司技术人员鉴定控制柜内变频器损坏（照片为损坏的变频器）。该变频器是日立品牌，型号：艾默生变频器 EV-ECD01，因购买新的变频器价格昂贵（12360 元）建议进行内部维修，维修价格 4635 元整（价格见框架合同 5 项）。望贵司尽快审批！谢谢！

备注：维修质保期 6 个月

