

黄泥头佳苑电梯维修方案及报价

施工单位（加盖公章）：无锡星宇电梯工程有限公司

受损标的：黄泥头佳苑

受损照片：

69#轿厢显示板	69#超载装置	69#补偿链	69#轿顶反绳轮	

施工方案：

1.电梯型号 TKJ800/1.0 11/11/11

2.一楼层门放检修牌

3.切断机房电源，更换新配件，送电调试完成。

报价明细：

电梯配件规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
轿厢内 110%载荷试验	台	1	500	500	69#
轿厢显示板	套	1	420	420	69#
超载装置	套	1	400	400	69#
补偿链	米	44	54	2376	69#
更换工时费	台	1	1200	1200	69#
轿顶反绳轮	套	1	3980	3980	69#
更换工时费	台	1	1350	1350	69#
合 计				10226	

无锡星宇电梯工程有限公司
2025年11月6日