


太湖华府小区2单元3001主卧，南次卧2处外墙渗漏水维修预算报价单									
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	2.0			140	140	280	
2	普工施工作业	次	4.0			400	400	1600	
3	安全辅助人员	工	8.0			100	100	800	
4	施工面清理	M ²	25.0			10	10	250	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	21.0	10			10	210	
6	渗水点开槽处理	点	8.0			100	100	800	
7	特种水泥堵渗水点	点	8.0	50			50	400	
8	渗透性型防水材料	M ²	21.0	70		400	470	9870	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	36.0	8			8	288	
10	安全保护措施	项	4.0			140	140	560	
11	现场清理	项	4.0			140	140	560	
12	垃圾外运	包	20.0			20	20	400	
	施工合计							16018	
太湖华府小区3单元3001南卧室外墙渗漏水维修预算报价单									
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	1.0			140	140	140	
2	普工施工作业	次	2.0			400	400	800	
3	安全辅助人员	工	2.0			100	100	200	
4	施工面清理	M ²	8.0			10	10	80	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	10			10	60	
6	渗水点开槽处理	点	5.0			100	100	500	
7	特种水泥堵渗水点	点	5.0	50			50	250	
8	渗透性型防水材料	M ²	12.0	70		400	470	5640	
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144	
10	安全保护措施	项	1.0			140	140	140	
11	现场清理	项	2.0			140	140	280	
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200	
	施工合计							8434	
太湖华府小区3单元2802外墙渗漏水维修预算报价单									
序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
1	现场围护	项	1.0			140	140	140	
2	普工施工作业	次	2.0			400	400	800	
3	安全辅助人员	工	2.0			100	100	200	
4	施工面清理	M ²	6.0			10	10	60	
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	10			10	60	
6	渗水点开槽处理	点	5.0			100	100	500	
7	特种水泥堵渗水点	点	5.0	50			50	250	



8	渗透性型防水材料	M ²	12.0	70		400	470	5640
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144
10	安全保护措施	项	1.0			140	140	140
11	现场清理	项	2.0			140	140	280
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
	施工合计							8414



太湖华府小区3单元2601南次卧外墙渗漏水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场围护	项	1.0			140	140	140
2	普工施工作业	次	2.0			400	400	800
3	安全辅助人员	工	2.0			100	100	200
4	施工面清理	M ²	6.0			10	10	60
5	防水砂浆修补墙面	M ²	5.0	10			10	50
6	渗水点开槽处理	点	4.0			100	100	400
7	特种水泥堵渗水点	点	4.0	50			50	200
8	渗透性型防水材料	M ²	12.0	70		400	470	5640
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144
10	安全保护措施	项	1.0			140	140	140
11	现场清理	项	2.0			140	140	280
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
	施工合计							8254

现场图片



太湖华府小区2单元602南卧室外墙渗漏水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场围护	项	1.0			140	140	140
2	普工施工作业	次	2.0			400	400	800
3	安全辅助人员	工	2.0			100	100	200
4	施工面清理	M ²	7.0			10	10	70
5	防水砂浆修补墙面	M ²	6.0	10			10	60
6	渗水点开槽处理	点	6.0			100	100	600
7	特种水泥堵渗水点	点	6.0	50			50	300
8	渗透性型防水材料	M ²	12.0	70		400	470	5640
9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144
10	安全保护措施	项	1.0			140	140	140
11	现场清理	项	2.0			140	140	280
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
	施工合计							8574

现场图片



太湖华府小区3单元2701阳台，南次卧2处外墙渗漏水维修预算报价单

序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计
1	现场围护	项	2.0			140	140	280

现场图片



9	2	普工施工作业	次	4.0			400	400	1600	
	3	安全辅助人员	工	4.0			100	100	400	
	4	施工面清理	M ²	12.0			10	10	120	
	5	防水砂浆修补墙面	M ²	10.0	10			10	100	
	6	渗水点开槽处理	点	12.0			100	100	1200	
	7	特种水泥堵渗水点	点	12.0	50			50	600	
	8	渗透性型防水材料	M ²	24.0	70		400	470	11280	
	9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	36.0	8			8	288	
	10	安全保护措施	项	2.0			140	140	280	
	11	现场清理	项	4.0			140	140	560	
	12	垃圾外运	包	20.0			20	20	400	
		施工合计							17108	
太湖华府小区2单元502南次卧外墙渗漏水维修预算报价单										
10	序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
	1	现场围护	项	1.0			140	140	140	
	2	普工施工作业	次	2.0			400	400	800	
	3	安全辅助人员	工	2.0			100	100	200	
	4	施工面清理	M ²	5.0			10	10	50	
	5	防水砂浆修补墙面	M ²	4.0	10			10	40	
	6	渗水点开槽处理	点	6.0			100	100	600	
	7	特种水泥堵渗水点	点	6.0	50			50	300	
	8	渗透性型防水材料	M ²	11.0	70		400	470	5170	
	9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144	
	10	安全保护措施	项	1.0			140	140	140	
	11	现场清理	项	2.0			140	140	280	
	12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200	
		施工合计							8064	
太湖华府小区3单元3001外墙落水管损坏更换维修预算报价单										
10	序号	项目名称	单位	工程量	主材单价	辅材单价	人工单价	单价合计	小计	现场图片
	1	现场围护	项	2.0			140	140	280	
	2	普工施工作业	次	4.0			400	400	1600	
	3	安全辅助人员	工	4.0			100	100	400	
	4	施工面清理	M ²	5.0			10	10	50	
	5	水钻开洞 (DN200)	个	1			300	300	300	
	6	蜘蛛人更换顶3层处堵塞、反碱UPVC雨水管 (DN110)	m	18	28	24	800	852	15336	
	7	吊洞	个	1		100	260	360	360	
	8	吊洞周围防水维修加固	个	1	120.00	40	240	400	400	
	9	一楼地面、绿化带彩条布保护	M ²	18.0	8			8	144	

10	安全保护措施	项	2.0			140	140	280
11	现场清理	项	4.0			140	140	560
12	垃圾外运	包	10.0			20	20	200
	施工合计							19910



总合计

94776

总报价
人民币（大写）玖万肆仟柒佰柒拾陆元整（小写¥ 94776元）；
说明：若小写、大写不一致时，以大写为准。以上价格包含物料、运费、及5年质量保证。



施工单位：无锡华世祥建筑装饰工程有限公司
2024年10月24日