

立信华府十二单元

单元	房号	位置	含税金额
12	1101	北卧室外墙	4026.02
12	1501	阳台外墙	6969.02
12	2102	南主卧	4026.02
12	2601	客厅阳台漏水	10201.62
12	2702	主卧渗漏	7482.87
12	2801	南边2个卧室及客厅阳台	18699.82
12	2802	多处渗漏	21344.99
12	12单元	12单元一层主管堵塞	4179.06
12	12单元28楼	28楼电梯口漏水	4998.98
合计			81928.4

